



8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

Sungji Trading CO., Ltd

번역 번호: 5.13

고용노동부 (MoL) 고시 제 2016-19에 따른 물질안전보건자료에 관한 기준

발행 일자: 03/03/2017

인쇄 날짜: 14/05/2020

L.GHS.KOR.KO

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명	8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)
식별의 다른 의미	자료 없음

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

관련 사용 확인	애축시 경화제와 함께 사용하기 위한 에폭시 수지 (Epoxy resin for use with hardeners)
----------	---

다. 공급자 정보

등록 회사명	Sungji Trading CO., Ltd	MG Chemicals (Head office)
주 소	57, Bongeunsa-ro 22-gil, Gangnam-gu Seoul 06127 Korea, Republic Of	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
전화 번호	(02) 2068-7231	+ (1) 800-201-8822
팩스	(02) 2068-4563	+ (1) 800-708-9888
웹 사이트	www.mgchemicals.co.kr	www.mgchemicals.com
이메일	info@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com

응급 전화 번호

협회/기관	Verisk 3E (액세스 코드: 335388)	자료 없음
긴급 연락 번호	+82 070 4732 5813	자료 없음
기타 비상 전화 번호	자료 없음	자료 없음

2. 유해성. 위험성

가. 유해성 위험성 분류

분류	피부 부식성 / 피부 자극성 (구분 2), 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 (구분 2), 피부과민성 (구분 1), 만성 수생환경 유해성 (만성 1)
----	---

나. 예방조치 문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자	
신호어	경고

유해 위험문구

H315	피부에 자극을 일으킴
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H410	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치 문구 : 예방

P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오
P261	분진/흄 흡입하지 피하시오
P273	환경으로 배출하지 마시오
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오

예방조치 문구 : 대응

P302+P352	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻어내시오
P305+P351+P338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

P333+P313	피부자극성 또는 충반이 나타나면 의학적인 조치, 조언을 구하시오
P337+P313	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오
P362+P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오 재사용하기 전에 세탁하십시오.
P391	누출물을 모으시오

예방조치 문구 : 저장

해당 없음

예방조치 문구 : 폐기

P501	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오
------	------------------------------------

다. 유해성 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성(NFPA)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

혼합물의 구성은 아래 섹션을 참조하십시오

총합물

이름	이명(관용명)	CAS 번호	함유량
은	은; 은(금속, 분진 및 흠)	7440-22-4	78
D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락	D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락; D.E.N. (R) 444 에폭시 노블락; 폐놀-포름알데히드 중합체 글리시딜 에테르	28064-14-4	20
네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르	네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르	17557-23-2	2

4. 응급조치 요령

응급 조치에 대한 설명

가. 눈에 들어갔을 때	만약 이 제품이 눈에 접촉될 경우: ▶ 즉시 깨끗한 흐르는 물에 눈을 씻을 것. ▶ 안구와 눈꺼풀을 분리 시키고 위와 아래 깨풀을 들어올려 위아래로 움직이면서 물로 완전히 세척할 것. ▶ 만약 고통이 지속되거나 재발하면 의료적 조언을 구할 것. ▶ 눈의 상처 후의 콘택트 렌즈의 제거는 속련된 사람의 지도 아래에서만 이루어져야 할 것.
나. 피부에 접촉했을 때	만약 제품이 피부에 접촉되면: ▶ 즉시 신발을 포함한 모든 오염된 의복을 벗음 ▶ 피부와 머리카락을 흐르는 물로 씻을 것(가능하면 비누 사용). ▶ 염증이 생기면 의료적인 조언을 구할 것.
다. 흡입했을 때	▶ 연무나 소화 부산물을 흡입했을 경우: 깨끗한 공기가 있는 곳으로 이동할 것. ▶ 다른 조치는 일반적으로 필요하지 않음.
라. 먹었을 때	▶ 즉시 물을 줄 것. ▶ 응급 조치는 일반적으로 요구되지 않음. 만약 의심이 되면, 독극물정보 센터나 의사를 찾을 것.

마. 기타 의사의 주의사항

증세에 따라 치료할 것.

용접, 땀질, 아연도금, 제련 작업에서 사용되는 구리, 마그네슘, 알루미늄, 안티몬, 철, 망간, 니켈, 아연 (또한 그 화합물) 등의 물질들은 기계적으로 분쇄하여 만들어진 것 보다 훨씬 작은 크기를 갖는 입자들이 열적으로 생성됨.

충분한 환기를 시키지 않거나 호흡기 보호장비가 없는 곳에서는 작업자로 하여금 급 성 또는 장기 노출로 인하여 이러한 입자들에 의한 '금속 증기 열병'을 일으킬 수 있음.

▶ 일반적으로 노출후 4~6 시간 후 저녁 무렵 징후가 나타남. 작업자들에게 내성이 발달할 수 있으나 주말이 지나면 없어질 수 있음(월요일 아침 열병)

▶ 폐기능 검사로 폐용량 감소, 혼기 기도 폐색, 일산화탄소 확산 능력 감소를 나타낼 수 있으나 수개월 후에 이러한 이상들은 해소됨.

5. 폭발, 화재 시 대처 방법

가. 적절한 소화제

- ▶ 할로겐화된 소화물질을 사용하지 말 것.

금속가루에 의한 화재는 모래 또는 비활성분말을 덮어 진압할 것.

물 또는 이산화탄소, 포말을 사용하지 말 것.

- ▶ 건조한 모래, 흑연 분말, 염화나트륨으로 구성된 소화기, G-1 또는 Met L-X를 사용하여 불을 진압할 것.
- ▶ 물질을 일폐시키거나 덮는 것이 물을 뿐 뿐 화학반응으로 인해 인화성 및 폭발성 수소 가스를 발생하는 것보다 선호됨.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

소방 호환성 문제	▶ 질산화합물 같은 산화제에 의한 오염, 산화성 산, 염소계 표백제, 풀장 염소 등은 발화를 유발 할 수 있음.
-----------	--

다. 화재 진압시 적용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 시 적용할 보호구 및 예방조치	▶ 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려줄 것. ▶ 산소 호흡장치와 보호장갑 착용할 것. ▶ 갑작스럽거나 폭발적인 반응이 일어 날 수 있음. ▶ 소화기는 속련된 사람이 사용할 것.
------------------------	--

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

화재/폭발 위험

- ▶ 금속 가루들은, 비록 일반적으로 비가연성이라고 생각되지만, 금속이 잘게 쪼개지고 높은 에너지가 공급 될 경우에 연소될 수 있음.
 - ▶ 물과 함께 폭발적으로 반응할 수 있음.
 - ▶ 마찰, 열, 스파크나 불꽃에 의해 연소 될 수 있음.
 - ▶ 금속 화재는 천천히 번지나 강력하고 진화하기 어려움
- 연소 생성물은 다음과 같습니다:
- 일산화탄소 (CO)
이산화탄소 (CO₂)
알데하이드
유기 물질을 연소의 전형적인 다른 열분해 제품.

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

섹션 8을 참조하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

섹션 12를 참조하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 유출	<p>환경적 유해성이 포함된 유출물.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 누출물질은 즉시 제거하고 세척할 것. ▶ 눈과 피부에 접촉되지 않게 할 것. ▶ 불정투성장갑과 보안경을 착용할 것. ▶ 건조한 청소 공정을 실시하고 가급적 먼지 발생을 금할 것.
주요 유출	<p>환경적 유해성이 포함된 유출물.</p> <p>중간 정도의 유해성.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 주의: 그 지역내 직원들에게 경고할 것. ▶ 소방서에 알리고 위치와 유해성 특징을 알려줄 것. ▶ 보호복을 입음으로써 직접적인 접촉을 조절할 것. ▶ 되도록 누출물질이 상하수도로 유출되는 것을 막을 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용융 금속에 대하여:	<p>용융 금속과 물은 폭발성 결합물이 될 수 있다. 물을 가두어 두거나 봉인할 수 있을 만큼 충분한 용융 금속이 있을 때 가장 위험하다. 물과 재용해된 주괴나 부스러기에 함유되어 있거나 위에 물이 있는 다른 형태의 오염물질은 용융 작업에서 폭발을 일으킬 적이 있다고 알려져 있다. 제품이 최소한의 거친 표면이나 내부의 공간이 있더라도 수분으로 인한 오염이나 수분이 간혀 있을 가능성이 있다. 사방이 막혀 있다면, 몇 방울 만으로도 강력한 폭발로 이어질 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 용융 금속과 접촉하게 되는 모든 툴링, 컨테이너, 금형과 레이들은 예열, 특수 코팅 되어야 하고 녹슨 부분이 없고 해당 사용에 승인이 되어야 한다. ▪ 용융 금속과 접촉할 수 있는 모든 표면(예: 콘크리트)은 특수 코팅 되어야 한다. ▪ 물에 용융 금속 방울이 들어가는 것(예: 플라즈마 아크 절단에서)은 일반적으로 폭발 위험은 있지만, 폭발 위험이 생기게 할 만큼 충분한 가연성 수소 가스를 생성할 수 있다. 물의 활발한 순환과 미립자의 제거는 위험을 최소화한다. <p>용융 작업 중에는 다음의 최소 가이드라인에 주의 하여야 한다:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 용광로를 채우기 전에 모든 물질을 조사하고 물, 얼음, 눈, 기름의 침전물 또는 날씨나 운송 과정, 저장 과정에서 생길 수 있는 표면의 오염을 완전히 제거한다. ▪ 물질들을 금이 가거나 구멍 난 부분을 모두 아래 쪽으로 하고 건조하고 가열된 곳에 둔다. ▪ 크기가 큰 물체는 용융 금속이 들어있는 용광로에 넣기 전에 적절히 예열하고 건조 한다. 이것은 보통 건조로나 균질화 용광로를 사용한다. 건조 사이클은 한 회 분 종에 가장 차가운 금속의 온도를 200 도씨 (400 화씨)로 만들어야 하고 그 온도를 6시간 동안 유지해야 한다.
안전 취급	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 모든 사람들은 출입을 포함한 접촉을 피할 것. ▶ 폭발의 위험이 있을 때는 보호복을 착용할 것. ▶ 잘 환기되는 지역에서 사용할 것. ▶ 바닥이 패인 곳과 물웅덩이 내에 축적되는 것을 막아라. <p>미세없이 임자 크기 또는 행상의 높도 범위에 걸쳐 분할 혼탁 공기 또는 다른 산화제 매체 폭발성 분진 공기 혼합물을 형성하고, (2 차 폭발 포함) 화재 나 분진 폭발이 발생할 수도 유기 분발, 공기 중의 먼지를 최소화하고 모든 정화원을 제거 할 수 있습니다. 열, 뜨거운 표면, 스파크 및 불꽃에 가까이하지 말 것. 좋은 가사 관행을 설정합니다. 진공 청소기 나 부드러운 먼지 구름을 생성하지 않도록 청소에 의해 정기적으로 축적 된 먼지를 제거합니다. 캡처하고 먼지의 축적을 최소화하기 위해 먼지 발생의 지점에서 연속 춤입을 사용합니다. 특별한 관심은 '보조' 폭발의 가능성을 최소화하기 위해 오버 헤드 및 슬iding 수평면에 주어져야 한다. 표준 NFPA 654, 먼지 층의 1/32, (0.8 mm)에 따르면, 두꺼운 영역을 즉시 세정을 보증하기에 충분한 수 있다. 청소 공기 호스를 사용하지 마십시오. 먼지 구름의 생성을 방지하기 위해 청소하고 건조를 최소화합니다. 진공 표면을 먼지 축적 학습 처리 영역을 제거한다. 방폭 모터와 진공 청소기를 사용해야 합니다. 정전기 제어 소스, 먼지 또는 페키지는 정전기를 축적 할 수 있으며, 정전기 방전 정화의 근원이 될 수 있습니다. 취급 시스템 고체 및 기타 국가 지침(예를 들어, NFPA 654 및 77 포함) 적용 기준에 따라 설계되어야 한다. 가연성 솔벤트로 또는 가연성 증기의 존재에 직접 버리지 말 것. 운영자, 포장 용기 및 모든 장치는 전기적 접합 및 접지 시스템 접지되어야 한다. 비닐 봉지 및 플라스틱 접지 할 수 없으며, 정전기 방지 가방이 완전히 정전기의 개발을 방지하지 못합니다. 비 용기는 정착 다음 축적 할 수 있는 잠재력을 가지고 잔여 먼지를 포함 할 수 있다. 이러한 분진은 적절한 점화 소스의 존재 하에서 분해 할 수 있다. 드릴, 연마 또는 용접 등의 용기를 절단하지 마십시오. 또한 이러한 활동을 보장하는 적절한 직장 안전 승인 또는 허가를 받지 않고, 전체 부분적으로 비어 있거나 비어있는 용기 근처에 수행되지 않습니다.</p>
그 밖의 참고사항	<p>원래의 용기에 보관합니다. 단단히 밀봉 된 용기에 보관하십시오. 극단적인 환경으로부터 보호 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 호환되지 않는 재료와 삽품 용기에서 멀리 보관하십시오. 물리적 손상으로부터 물기를 보호하고 누출을 점지적으로 확인. 이 SDS에 포함 된 제조업체의 보관 및 취급 권장 사항을 준수하십시오. 주요 수량: banded 분야에서 스토리지를 고려 - 저장 영역이 () 빗물, 지하수, 호수와 스트림을 포함 커뮤니티 물 소스로부터 격리되어 확인합니다. 공기 나 물이 실수로 방전이 비상 재난 관리 계획의 대상이 있는지 확인; 이 지방 자치 단체와의 협의가 필요할 수 있습니다.</p>

나. (비 호환성을 포함하여) 안전한 저장 조건

적당한 용기	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제조업체에 의해 추천된 대로 패킹할 것. ▶ 모든 용기를 깨끗하게 라벨이 되고 틈이 생기지 않게 체크 할 것. ▶ 유리 용기
--------	---

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 무거운 게이지 금속 패키지들/ 무거운 게이지 금속 드럼
	<p>은이나 은염은 질산과 애탄올이 있는 환경에서 쉽게 폭발성의 은뇌산염을 형성 이렇게 생성된 뇌산염은 수은뇌산염 보다 훨씬 민감하고 강력한 폭발물이 됨. 또한 은, 은화합물과 염화물은 아세틸렌과 니트로메탄이 있는 환경에서 폭발성 화합물을 형성할 수 있음.</p>
피해야 할 조건	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 아민, 메르캅탄, 강산, 산화제와의 반응을 피하도록 함. ▶ 강한 산과 염기를 피하십시오. ▶ 어떤 금속은 산화 산성 물질과 함께 발열하여 반응하여 유독한 가스를 발생시킬 수도 있음. ▶ 매우 반응성이 강한 금속은 할로겐 수소탄화와 반응하는 것으로 알려져 있으며 때때로 폭발성의 물질을 생성함 (예: 구리는 가열된 테트라 클로라이드 (<i>tetrachloride</i>)탄소에 녹는다). ▶ 기본원소 형태의 많은 금속은 산이나 물같이 활성 수소를 가진 합성물과 발열하여 반응하여 가연성 있는 수소 기체나 부식제를 형성함. ▶ 기본금속 원소는 애이조/다이아조 (azo/diazo) 합성물과 반응하여 폭발성 물질을 형성할 수도 있음. ▶ 어떤 기본 금속원소를 할로겐 수소 탄소와 반응하여 폭발성 물질을 형성할 수 있음.

특정 방식

섹션 1.2를 참조하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

산업노출제한(OEL)

성분 자료

자료	성분	물질명	TWA	STEL	피크	유의
화학물질 및 물리적인자의 노출기준 - 화학물질의 노출기준	silver	은(금속, 분진 및 흡)	0.1 mg/m3	자료 없음	자료 없음	자료 없음

긴급 제한

성분	물질명	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
은	Silver	0.3 mg/m3	170 mg/m3	990 mg/m3
D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락	Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether	30 mg/m3	330 mg/m3	2,000 mg/m3
성분	원래 IDLH	수정 IDLH		
은	10 mg/m3	자료 없음		
D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락	자료 없음	자료 없음		
네오펜릴 글리콜 디글리시딜 에테르	자료 없음	자료 없음		

물질 데이터

은 분진, 증기에 대해 채택된 TLV-TWA는 0.1 mg/m3이며, 보다 독성 용해성이 강한 은 화합물은 0.01 mg/m3의 값을 갖음.

질산은 0.1 mg/m3(은에 대해) 농도에 노출된 경우 뇌이랑결여증(상피 조직의 푸른회색빛 변색된 석판)을 보임.

매우 높은 농도의 은 증기에 노출된 경우 미만성 폐 섬유증을 유발함.

은 화합물이 피부를 통해 흡수되면 알레르기를 유발한다고 보고됨.

노출 제어

나. 적절한 공학적 관리	금속 먼지는 잠재적으로 폭발을 유발 할 수 있는 원인이 되기 때문에 반드시 포장되어야 함. <ul style="list-style-type: none"> ▶ 불꽃에 방어가 되게 디자인 된 진공 청소기들은 먼지의 축적을 최소화 하기 위해 사용되어야 함. ▶ 금속 스프레이이나 폭발은 가능한 곳에서 분리된 방에서 행해져야 함. ▶ 이것은 금속성 산화물 생성에 산소를 공급하는 위험 즉, 알루미늄, 아연, 마그네슘이나 티타늄과 같은 금속을 상대적으로 잘게 분쇄하여 잠재적으로 반응하게 할 위험을 최소화함. ▶ 워크-숍 들은 금속 스프레이가 부드러운 벽을 가지고 있고 먼지가 쌓일 수 있는 선반 같은 방해물이 최소가 되게 디자인 되어 있음.
다. 개인 보호구	    
눈과 얼굴 보호	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 충면이 보호되는 보호안경 ▶ 화학용 고글. ▶ 콘택트 렌즈는 위험할 수 있음: 콘택트 렌즈는 자극물질을 흡수하거나 또는 누적할 수 있음. 렌즈착용과 제한에 대한 설명이 모든 작업장 또는 업무마다 문서화되어 있어야 함. 이것은 사용중인 화학제품 등급 및 상해 경험에 대한 렌즈의 흡착과 흡수에 대한 내용을 포함해야 함. 의료진과 응급치료원은 그 물질을 제거할 수 있도록 교육되어 있어야 하고, 필요한 장비는 쉽게 사용될 수 있어야 함. 화학물질 노출일 경우, 흐르는 물로 눈을 세척하고, 가능하면 빨리 콘택트 렌즈를 제거 해야 함. 눈의 충혈 또는 염증의 증상이 보이기 시작하면 렌즈를 제거해야 함. 렌즈는 작업자가 손을 완전히 씻고 난 후에 깨끗한 환경에서만 제거되어야 함.
피부보호	아래 손보호를 참조하십시오.
손 / 발 보호	<p>주의:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 이 물질은 취약한 사람에게 있어 피부 민감성을 나타낼 수 있음. ▶ 장갑을 벗거나 다른 보호 장비를 제거할 때 가능한 모든 피부 접촉을 막기 위해 주의를 기울여야 함. 오염된 가죽제품 예를 들어 신발, 벨트, 가죽 시계밴드는 폐기되어야 함.

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

적절한 보호 장갑의 선택은 제조업체의 제조업체에 따라 다른 품질의 더 마크에 또한 재료에 따라 다르지만 하지 않습니다. 화학 물질은 여러 가지 물질이 준비되는 경우, 장갑 재료의 저항은 미리 계산 된 이전 애플리케이션으로 확인하는 것이 보유 할 수 없다. 물질에 대한 시간을 통해 정확한 흐름 시간은 보호 장갑 제조자가 최종 선택을 할 때 준수해야 and.has에서 얻을 수 있다. 개인 위생은 효과적인 손 관리의 핵심 요소입니다. 장갑은 깨끗한 손에 적용해야 합니다. 장갑을 사용한 후 손 세척하고 완전히 건조되어야 한다. 비 향수 모이스처 라이저 적용하는 것이 좋습니다. 적합성 및 장갑 타입의 내구성은 사용에 따라 달라집니다. 장갑의 선택에 중요한 요인은 다음과 같습니다 : . 주파수와 접촉 기간, . 장갑 재료의 내 화학성, . 장갑 두께 . 순재주 (NZS 2161.1 또는 이와 동등한 국가 규격 /AS, 예를 들어, 유럽 EN 374, US F739) 관련 표준 테스트를 선택 장갑. 장기간 또는 자주 반복하여 접촉 할 때 발생할 수 . 5 이상의 보호 클래스 장갑 (EN 374)에 따라 2백40분보다 짧은 시간은 NZS 2161년 10월 1일 또는 이와 동등한 국가 규격 /AS)를 권장합니다. 단지 간단한 접촉이 예상되는 경우 . 3 이상의 보호 등급을 가진 장갑 (EN 374에 따라 60분 이상 짧은 시간은 NZS 2161년 10월 1일 또는 이와 동등한 국가 규격 /AS) 권장합니다. 일부 장갑 폴리머 유형은 덜 움직임에 의해 영향을 받는 장기 사용을 위한 장갑을 고려할 때 고려되어야 한다. . 오염 된 장갑은 교체해야 합니다. ASTM F-739-96 어떤 응용 프로그램에 정의 된 장갑으로 평가하고 있습니다 : . 우수한 짧은 시간 > 480 분 . 좋은 짧은 시간 > 20 분 . 박람회 때 짧은 시간 <20 분 . 불량 할 때 장갑 재료 저하 일반 응용 프로그램의 경우 일반적으로 두께보다 큰 0.35 mm의 장갑, 좋습니다. 이 장갑의 두께 훌륭이 장갑 재료의 정확한 조성에 의존하므로 장갑 두께가 특정 화학 물질 장갑 저항의 좋은 예측 인자가 반드시 아니라고 강조되어야 한다. 따라서, 장갑의 선택은 또한 작업의 요구 사항을 고려하고 획기적인 시대의 지식을 바탕으로 해야 한다. 장갑 두께는 또한 장갑 제조업체, 장갑의 종류와 장갑 모델에 따라 다를 수 있습니다. 따라서, 제조업체의 기술 데이터는 항상 작업에 가장 적합한 장갑의 선택을 보장하기 위해 고려되어야 한다. 참고 : 활동에 따라 실시되고, 다양한 두께의 장갑은 특정 작업을 위해 요구 될 수 있다. 예를 들면 : . (0.1 mm 이하로 내려) 신나 장갑 순재주 높은 수준이 요구되는 경우 요구 될 수 있다. 그러나 이러한 장갑은 짧은 기간의 보호를 제공하는 유일한 가능성이 정상적으로 단지 하나의 사용 애플리케이션을 위해, 다음의 배치가 될 것입니다. 연마 또는 천공 가능성 있는 곳, 즉 기계 (뿐만 아니라 화학) 위험이 있는 곳 . (3 mm 이상까지) 두꺼운 장갑이 요구 될 수 있다 장갑은 깨끗한 손에 적용해야 합니다. 장갑을 사용한 후 손 세척하고 완전히 건조되어야 한다. 비 향수 모이스처 라이저 적용하는 것이 좋습니다.

경험은 다음 종합체는 연마 입자가 없는 불용 건조 고형물에 대한 보호 장갑 재료로서 적합하다는 것을 나타낸다. 폴리 클로로프렌, 니트릴 고무, 부틸 고무, fluorocauoutchouc, 염화 비닐. 장갑은 지속적으로 마모 및 / 또는 열화를 조사해야 한다.

신체보호	아래 기타보호를 참조하시오.
기타 보호	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 작업 바지. ▶ P.V.C. 앞치마. ▶ 보호크림. ▶ 피부 세척 크림.

호흡기보호

충분한 용량의 A-P형 필터

보호 요인	반 얼굴 마스크	전체 얼굴 마스크	전기 마스크
10 x ES	A P1	-	A PAPR-P1
	Air-line*	-	-
50 x ES	Air-line**	A P2	A PAPR-P2
100 x ES	-	A P3	-
		Air-line*	-
100+ x ES	-	Air-line**	A PAPR-P3

- ▶ 엔지니어링 및 관리 품제가 노출을 적절하게 방지하지 않는 경우 보호용호흡구가 필요할 수 있습니다.
- ▶ 호흡기 보호구의 사용 여부는 독성 정보, 노출 측정 데이터, 작업자의 노출 빈도 및 가능성을 고려한 전문가의 판단에 따라 결정해야 합니다. 사용자가 개인 보호 장비 착용으로 인한 열 스트레스나 고통을 초래할 수 있는 고열 업무의 영향을 받지 않도록 해야 합니다(정방향의 전면형 전동 장비가 옵션이 될 수 있습니다).
- ▶ 존재하는 경우 개시된 작업 노출 한계가 선택한 호흡기 보호구의 적합성 결정에 도움이 됩니다. 이는 정부 명령 또는 공급업체의 권장 사항일 수 있습니다.
- ▶ 적절하게 선택해서 완벽한 호흡기 보호 프로그램의 일환으로 착용 테스트를 받은 인증된 보호용호흡구는 작업자가 미瘴자를 흡입하지 않도록 보호하는 데 도움이 됩니다.
- ▶ 상당한 양의 분진이 공기 중에 떠있으면 승인된 정방향 마스크를 사용하십시오.
- ▶ 분진을 일으키지 않도록 조심하십시오.

환경 노출 관리

섹션 12를 참조하시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리적, 화학적 성질에 관한 정보

가. 외관	은회색		
물리적 상태	고체	하. 비중	3.4
나. 냉 새	자료 없음	거. N온 탄율/물 분배 계수	자료 없음
다. 냉 새 역치	자료 없음	너. 자연 발화 온도	자료 없음
라. Ph	자료 없음	더. 분해 온도	자료 없음
마. 녹는점/어는점	자료 없음	러. 점도	>20.5
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	미. 분자량	자료 없음
사. 인화점	150	맛, 미각	자료 없음
아. 증발 속도	자료 없음	폭발성 성질	자료 없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당 없음	산화 기능	자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	표면 장력 (dyn/cm or mN/m)	해당 없음
자. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	휘발성 분(부피 퍼센트)	자료 없음
카. 증기압	자료 없음	가스 그룹	자료 없음
타. 용해도	흔들 할 수 없는	솔루션 pH를 (1%)	자료 없음
파. 증기밀도	자료 없음	VOC g/L	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

Continued...

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

반응성	섹션 7를 참조하시오
가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 호환되지 않는 화학물질의 혼합 ▶ 안정적인 제품으로 고려됨 ▶ 유해물질 중합반응: 중합하지 않음
유해반응 가능성	섹션 7를 참조하시오
나. 피해야 할 조건	섹션 7를 참조하시오
다. 피해야 할 물질	섹션 7를 참조하시오
라. 분해시 생성되는 유해물질	섹션 5를 참조하시오

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경로에 관한 정보

흡입했을 때	이 물질은 건강 부작용이나 호흡기관 자극을 일으킨다고 여겨지지 않는다.(동물 임상 실험에 대한 유럽연합 지침에 분류된 바에 의하면). 업무환경 내에서의 노출을 최소화하고 적절한 제어측정법 등 좋은 위생습관이 필요함.
먹었을 때	금속 산화물의 작은 입자를 흡입하면 갈증, 금속특유의 달고 불결한 맛, 인후 자극, 기침, 점막 건조, 피로, 전신 불쾌감을 초래할 수 있음. 두통, 메스꺼움, 구토, 열, 오한, 불안, 발한, 설사, 소변 과다, 피로가 야기될 수 있음. 노출로부터 벗어난 후, 회복은 24-36시간 정도 걸림
피부에 접촉했을 때	이 물질은 EC 지침 또는 기타 분류 체계에서 '흡입에 의한 유해성'이 있는 것으로 분류되지 않았습니다. 그 이유는 동물이나 사람을 대상으로 한 확증이 없기 때문입니다. 이 물질은 섭취 이후 건강을 해손시킬 수 있으며 특히 기준의 장기(예를 들어 간, 신장) 손상이 분명히 존재하는 경우 두드러집니다. 유해성 또는 독성 물질에 대한 현재의 정의는 일반적으로 질병 상태(질환, 건강 악화)를 유발하는 것보다는 사망을 일으키는 용량을 기준으로 합니다. 위장관 불편함 때문에 구역과 구토가 생길 수 있습니다. 하지만 직업적 환경에서 비유의한 용량의 섭취는 우려할 만한 것으로 생각되지 않습니다.
눈	이 물질은 접촉을 통해 피부 자극이나 건강 손상을 일으킨다고 여겨지지 않음(동물 임상실험을 통한 EC 지침서에 분류된 바에 의하면) 그럼에도 불구하고, 고급 위생소는 업무환경 내에서 노출을 최소로 하고 적절한 장갑을 착용하도록 함.
만성	<p>이 물질에 대한 피부 접촉은 일반적인 사람에 비하여 특정한 사람에게 민감성 반응이 나타남.</p> <p>글리시딜 에테르류는 유전적 손상과 암을 야기 할 수 있음.</p> <p>비스페놀 A는 여성 생식 호르몬과 비슷한 작용을 할 수 있으며, 임신한 여성에게 투여하면, 태아를 손상시킬 수 있음. 또한, 남성의 생식기관과 정자에 손상을 줄 수 있음.</p>

8330-Part A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)	<table border="1"> <tr> <td>유독성</td><td>자극</td></tr> <tr> <td>자료 없음</td><td>자료 없음</td></tr> </table>	유독성	자극	자료 없음	자료 없음				
유독성	자극								
자료 없음	자료 없음								
은	<table border="1"> <tr> <td>유독성</td><td>자극</td></tr> <tr> <td>구두 (주) LD 50: >2000 mg/kg^[2]</td><td>자료 없음</td></tr> <tr> <td>피부 (주) LD50: >2000 mg/kg^[1]</td><td></td></tr> <tr> <td>흡입 (주) LC50: >5.16 mg/l/4 h^[1]</td><td></td></tr> </table>	유독성	자극	구두 (주) LD 50: >2000 mg/kg ^[2]	자료 없음	피부 (주) LD50: >2000 mg/kg ^[1]		흡입 (주) LC50: >5.16 mg/l/4 h ^[1]	
유독성	자극								
구두 (주) LD 50: >2000 mg/kg ^[2]	자료 없음								
피부 (주) LD50: >2000 mg/kg ^[1]									
흡입 (주) LC50: >5.16 mg/l/4 h ^[1]									
D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락	<table border="1"> <tr> <td>유독성</td><td>자극</td></tr> <tr> <td>구두 (주) LD 50: 4000 mg/kg^[2]</td><td>Eyes * (-) (-) Slight irritant</td></tr> <tr> <td>피부 (주) LD50: 4000 mg/kg^[2]</td><td>Skin * (-) (-) Slight irritant</td></tr> </table>	유독성	자극	구두 (주) LD 50: 4000 mg/kg ^[2]	Eyes * (-) (-) Slight irritant	피부 (주) LD50: 4000 mg/kg ^[2]	Skin * (-) (-) Slight irritant		
유독성	자극								
구두 (주) LD 50: 4000 mg/kg ^[2]	Eyes * (-) (-) Slight irritant								
피부 (주) LD50: 4000 mg/kg ^[2]	Skin * (-) (-) Slight irritant								
네오펜릴 글리콜 디글리시밀 에테르	<table border="1"> <tr> <td>유독성</td><td>자극</td></tr> <tr> <td>구두 (주) LD 50: 4500 mg/kg^[2]</td><td>Skin (human): Sensitiser [Shell]</td></tr> <tr> <td>피부 (주) LD50: >2000 mg/kg^[1]</td><td></td></tr> </table>	유독성	자극	구두 (주) LD 50: 4500 mg/kg ^[2]	Skin (human): Sensitiser [Shell]	피부 (주) LD50: >2000 mg/kg ^[1]			
유독성	자극								
구두 (주) LD 50: 4500 mg/kg ^[2]	Skin (human): Sensitiser [Shell]								
피부 (주) LD50: >2000 mg/kg ^[1]									
참조:	1 유럽 ECHA에 등록 된 물질에서 얻은 값 - 급성 독성 2. RTECS에서 추출 지정된 데이터가 아닌 한 제조업체의 SDS에서 얻은 값 - 화학 물질의 독성 효과의 등록								
8330-Part A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy) & D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락 & 네오펜릴 글리콜 디글리시	접촉성 알레르기는 접촉성 습진처럼 빠르게 나타나고, 더욱 드물게는 두드러기나 퀸ке부종이 나타나기도 함. 접촉성 습진의 발병은 자연형의 세포 매개성(T 립프구) 면역 반응에 관여함. 다른 알레르기성 피부 반응은 항체 매개성 면역 반응에 관여함. 접촉 알레르진의 의미는 증강 장재력에 의해 간단히 결정되지는 않음.								

Continued...

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

밀 애 테 르

나. 건강 유해성 정보

급성 독성	✗	발암성	✗
피부부식성 또는 자극성	✓	생식독성	✗
심한 눈 손상 또는 자극성	✓	특정 표적 장기 독성 (1회 노출)	✗
호흡기 또는 피부 민감성	✓	특정 표정 장기 독성 (반복 노출)	✗
생식 세포 변이원성	✗	흡인 유해성	✗

참조 :
 ✗ - 데이터를 사용할 수 중 하나를 하지 않거나 분류에 대한 기준을 채우지 않음
 ✓ - 분류를 사용할 수 있도록 하는 데 필요한 데이터

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

8330-Part A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음

D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
	LC50	96	어류	>0.001-0.93mg/L	2
	EC50	48	갑각류	0.00024mg/L	4
	EC50	72	조류 또는 기타 수생 식물	0.000016mg/L	2
	BCF	336	갑각류	0.02mg/L	4
	NOEC	72	조류 또는 기타 수생 식물	0.000003mg/L	2

네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
	LC50	96	어류	12.318mg/L	3
	EC50	96	조류 또는 기타 수생 식물	ca.1-73.67mg/L	2

참조 : 1. IUCLID 독성 데이터 2. 유럽 ECHA 등록 물질 - 생태 독성학 정보 - 수생 독성 3. EPIWIN Suite V3.12(QSAR) - 수생 독성 데이터(추정) 4. US EPA, 생태 독성학 데이터 베이스 - 수생 독성 데이터 5. ECETOC 수생환경 유해성 평가 데이터 6. NITE(일본) - 생물 농축 데이터 7. METI(일본) - 생물 농축 데이터 8. 공급업체 데이터에서 발췌함

수생 동물에 매우 유독하여 수생태에 장기간의 악영향을 미칠 수 있다.

나. 잔류성 및 분해성

성분	지속성 : 물 / 토양	지속성 : 공기
네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르	높은	높은

다. 생물 농축성

성분	생물 축적
네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르	낮은 ($\text{LogK}_{\text{OW}} = 0.2342$)

라. 토양 이동성

성분	토양 이동성
네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르	낮은 ($K_{\text{OC}} = 10$)

마. 기타 유해영향

사용 가능한 데이터가 없습니다.

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기 방법

나. 폐기 방법	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 용기가 비어있더라도 여전히 화학 위험 요소/물질이 있을 수 있습니다. ▶ 가능한 경우 재사용/재활용을 위해 공급업체에 반환하십시오. <p>그 외:</p>
----------	--

Continued...

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

- ▶ 잔류물이 남아있지 않도록 용기를 충분히 확실하게 청소할 수 없거나 용기를 같은 제품의 보관에 사용할 수 없는 경우, 용기에 구멍을 뚫어 재사용을 방지하고 허가된 매립지에 물으십시오.
- ▶ 가능한 경우 라벨 경고와 SDS를 간직하고 제품에 관련된 모든 공지 사항을 준수하십시오.
- ▶ 청소나 도구로부터 나온 물을 배수구로 흘려 보내지 마시오.
- ▶ 폐기 전 취급을 위해 모든 썬더낸 물을 모을 필요가 있을 수도 있음.
- ▶ 모든 폐기물의 폐기 상황은 지방 법이나 규정에 문제가 될 수 있으며 이러한 것 처음으로 고려해야 함. 의심 시 해당 당국에 연락해 보시오.

나. 폐기 시 주의 사항

14. 운송에 필요한 정보

필요한 라벨

위한 8330-19G, 8330-50ML, 8330-200ML
육상 운송 (Ground) 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다. 특별 규정 375
항공 운송 (IATA) 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다. 특별 규정 A197
해양 수송 (IMDG) 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다. 특별 규정 2.10.2.7

육상 운송 (UN)

가. 유엔 번호	3077				
나. 유엔 적정 선적명	환경유해물질(고체) (포함 은 과 D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락)				
다. 운송에서의 위험성 등급	<table border="1"> <tr> <td>등급</td><td>9</td></tr> <tr> <td>부차적 위험</td><td>해당 없음</td></tr> </table>	등급	9	부차적 위험	해당 없음
등급	9				
부차적 위험	해당 없음				
라. 용기등급	III				
마. 해양 오염물질	환경에 유해한				
바. 특별한 안전대책	<table border="1"> <tr> <td>특별 규정</td><td>274; 331; 335; 375</td></tr> <tr> <td>한정수량</td><td>5 kg</td></tr> </table>	특별 규정	274; 331; 335; 375	한정수량	5 kg
특별 규정	274; 331; 335; 375				
한정수량	5 kg				

항공 운송 (ICAO-IATA / DGR)

가. 유엔 번호	3077														
나. 유엔 적정 선적명	환경유해물질(고체) (포함 은 과 D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락)														
다. 운송에서의 위험성 등급	<table border="1"> <tr> <td>ICAO/IATA 분류</td><td>9</td></tr> <tr> <td>ICAO/IATA 부차적 위험</td><td>해당 없음</td></tr> <tr> <td>ERG 코드</td><td>9L</td></tr> </table>	ICAO/IATA 분류	9	ICAO/IATA 부차적 위험	해당 없음	ERG 코드	9L								
ICAO/IATA 분류	9														
ICAO/IATA 부차적 위험	해당 없음														
ERG 코드	9L														
라. 용기등급	III														
마. 해양 오염물질	환경에 유해한														
바. 특별한 안전대책	<table border="1"> <tr> <td>특별 규정</td><td>A97 A158 A179 A197</td></tr> <tr> <td>화물전용포장지침</td><td>956</td></tr> <tr> <td>화물 전용 최대 수량 / 팩</td><td>400 kg</td></tr> <tr> <td>여객 및 화물 포장 지침</td><td>956</td></tr> <tr> <td>여객 및 화물 최대 수량 / 팩</td><td>400 kg</td></tr> <tr> <td>여객 및 화물 제한 수량 포장 지침</td><td>Y956</td></tr> <tr> <td>여객 및 화물 제한 수량 최대 수량 / 팩</td><td>30 kg G</td></tr> </table>	특별 규정	A97 A158 A179 A197	화물전용포장지침	956	화물 전용 최대 수량 / 팩	400 kg	여객 및 화물 포장 지침	956	여객 및 화물 최대 수량 / 팩	400 kg	여객 및 화물 제한 수량 포장 지침	Y956	여객 및 화물 제한 수량 최대 수량 / 팩	30 kg G
특별 규정	A97 A158 A179 A197														
화물전용포장지침	956														
화물 전용 최대 수량 / 팩	400 kg														
여객 및 화물 포장 지침	956														
여객 및 화물 최대 수량 / 팩	400 kg														
여객 및 화물 제한 수량 포장 지침	Y956														
여객 및 화물 제한 수량 최대 수량 / 팩	30 kg G														

해양 수송 (IMDG-Code / GGVSee)

가. 유엔 번호	3077						
나. 유엔 적정 선적명	환경유해물질(고체) (포함 은 과 D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락)						
다. 운송에서의 위험성 등급	<table border="1"> <tr> <td>IMDG 분류</td><td>9</td></tr> <tr> <td>IMDG 부차적 위험</td><td>해당 없음</td></tr> </table>	IMDG 분류	9	IMDG 부차적 위험	해당 없음		
IMDG 분류	9						
IMDG 부차적 위험	해당 없음						
라. 용기등급	III						
마. 해양 오염물질	해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)						
바. 특별한 안전대책	<table border="1"> <tr> <td>EMS 번호</td><td>F-A, S-F</td></tr> <tr> <td>특별 규정</td><td>274 335 966 967 969</td></tr> <tr> <td>제한 수량</td><td>5 kg</td></tr> </table>	EMS 번호	F-A, S-F	특별 규정	274 335 966 967 969	제한 수량	5 kg
EMS 번호	F-A, S-F						
특별 규정	274 335 966 967 969						
제한 수량	5 kg						

Annex II of MARPOL and the IBC code에 따른 대량전송

해당 없음

15. 법적 규제현황

8330-A 은 전도성 에폭시 (Silver Conductive Epoxy)

안전, 보건 및 환경 규제 / 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 법규

가. 산업 안전보건법에 의한 규제	해당 없음
나. 화학물질 관리법에 의한 규제	해당 없음
다. 위험물 안전 관리법에 의한 규제	자료 없음
라. 폐기물 관리법에 의한 규제	자료 없음
마. 기타 국내 및 외국 법에 의한 규제	아래를 참조 하십시오

은(7440-22-4) 규제 목록에서 찾을 수 있다

기준화학물질목록

제안 된 작업장 노출 한계의 국제 WHO 목록 (OEL) 제조 나노 물질에 대한 값 (MNMS)

화학물질 및 물리적인 자의 노출기준 - 화학물질의 노출기준

D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락(28064-14-4) 규제 목록에서 찾을 수 있다

국제 항공 운송 협회 (IATA) 위험물 규정

국제 해상 위험물 요구 (IMDG 코드)

기준화학물질목록

위험물 모델 규칙의 교통 (영어)에 대한 유엔 권고

위험물 모델 규칙의 전송 (스페인어)에 대한 유엔 권고

유엔 위험물 모델 규칙의 운송에 관한 권고 (중국어)

네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르(17557-23-2) 규제 목록에서 찾을 수 있다

국제 FOSFA 금지 된 즉각적인 이전화물 목록

기준화학물질목록

한국 GHS

국가 물품 목록 현황

국가 물품 목록	지위
호주 - AICS	예
캐나다 - DSL	예
캐나다 - NDSL	아니 (네오펜틸 글리콜 디글리시딜 에테르; D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락; 은)
중국 - IECSC	예
유럽 - EINEC / ELINCS / NLP	아니 (D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락)
일본 - ENCS	아니 (은)
한국 - 기준화학물질목록	예
뉴질랜드 - NZIoC	예
필리핀 - PICCS	예
미국 - TSCA	예
참조 :	예 = 모든 성분은 목록에 있는 없음 =이 결정되지 않음 또는 하나 개 이상의 성분은 목록에 없는 및 목록에서 제외되지 않습니다 (괄호의 특정 성분을 참조)

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	준비의 분류와 각각의 구성요소는 공인되고 권위 있는 출처일 뿐만 아니라 사용 가능한 참고문헌을 이용한 캠왓치 분류 위원회에 의하여 자체적 재검토에 의해 발행 되었음.
발행 일자	SDS는 위험 의사소통 도구이며 위험 평가에 보조로 사용해야 함. 보고된 위험이 그 작업장이나 다른 장소에서도 위험한지는 많은 요소들에 따라 결정됨.
개정횟수 및 최종 개정일자	14/05/2020
기타	5.13, 14/05/2020

여러 CAS 번호가 있는 성분

이름	CAS 번호
D.E.N. (R) 438 에폭시 노보락	28064-14-4, 42616-71-7, 59029-73-1, 94422-39-6

정의 과 약어

PC-TWA: 허용 농도-시간 기준 평균 PC-STEL: 허용 농도-단기 폭로 한계 IARC: 국제 암 연구소 ACGIH: 미국 산업 위생사 협회 STEL: 단기 폭로 한계 TEEL: 임시 응급 폭로 한계.
 IDLH: 생명에 즉시 위험한 농도 OSF: 후각 안전 계수 NOAEL: 무독성량 LOAEL: 부작용 최저 레벨 TLV: 허용 한계 LOD: 검출 한계 OTV: 후각 역치 BCF: 생물농축 계수 BEI: 생물학적 노출
 지수