

862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask

Sungji Trading CO., Ltd

번역 번호: **1.3**

캠워치 위험 경고 코드: 0

최초 작성일자: **17/07/2017** 인쇄 날짜: **13/05/2020** L.GHS.KOR.KO

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask		862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask
식별의 다른의미 자료 없음		

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한

관련사용확인 회로 기판에 대한 임시 마스킹 (temporary masking for circuit boards)

다. 공급자 정보

등록회사명	Sungji Trading CO., Ltd	MG Chemicals (Head office)	
주소	57, Bongeunsa-ro 22-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06127, Korea, Republic Of	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada	
전화번호 (02) 2068-7231		+(1) 800-201-8822	
팩스	(02) 2068-4563	+(1) 800-708-9888	
웹사이트	www.mgchemicals.co.kr	www.mgchemicals.com	
이메일	info@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com	

응급 전화 번호

협회/기관	Verisk 3E (액세스 코드: 335388)	자료 없음
긴급연락번호	+82 070 4732 5813	자료 없음
기타 비상전화번호	자료 없음	자료 없음

2. 유해성. 위험성

가. 유해성 위험성 분류

분류 해당 없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 해당 없음

신호에 해당 없음

유해 위험문구

해당 없음

예방조치 문구 : 예방

해당 없음

예방조치 문구 : 대응

해당 없음

예방조치 문구 : 저장

해당 없음

예방조치 문구 : 폐기

해당 없음

다. 유해성 위험성 분류기준에 포함되지않는 기타 유해성, 위험성(NFPA)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

혼합물의 구성은 아래 섹션을 참조하십시오

Page 2 of 6

862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask

최초 작성일자: **17/07/2017** 인쇄 날짜: **19/07/2017**

혼합물

이름	이 명(관용명)	CAS 번 호	함유량
----	----------	---------	-----

4. 응급조치 요령

응급 조치에 대한 설명

 ▶ 만약 이 물질이 눈에 접촉되면: 즉시 물로 씻을 것. ▶ 만약 자극이 계속 되면, 의료처방을 알아볼 것. ▶ 눈에 상처 입은 경우, 전문적인 사람의 지도하에서만 콘택트 렌즈를 제거할 것. 	
만약 피부 또는 머리카락에 접촉시: ▶ 흐르는 물로 피부 또는 머리카락을 씻을 것(가능하면 비누로). ▶ 자극발생시 의료 처방을 알아볼 것.	
다. 흡입했을때	▶ 연무나 소화 부산물을 흡입했을 경우: 깨끗한 공기가 있는 곳으로 이동할 것. ▶ 다른 조치는 일반적으로 필요하지 않음.
라. 먹었을때	▶ 즉시 물을 줄 것. ▶ 응급 조치는 일반적으로 요구되지 않음. 만약 의심이 되면, 독극물정보 센터나 의사를 찾을 것.

마. 기타 의사의 주의사항

증세에 따라 치료할 것.

5. 폭발, 화재시 대처방법

가. 적절한 소화제

- ▶ 소화기 종류에 대한 제한은 없음.
- ▶ 주변 환경에 적합한 소화기를 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

소방 호환성 문제	알려진 바 없음.

다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 시 작용할 보호 구 및 예방조치	 ▶ 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려줄 것. ▶ 산소 호흡장치와 보호장갑 착용할 것. ▶ 되도록 누출물질이 상하수도로 유출되는 것을 막을 것. ▶ 주변 환경에 적합한 진화 방법을 사용할 것.
화재/폭발 위험	▶ 비가연성 ▶ 심각한 화재 위험은 없으나, 용기가 탈 수 있음.

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

섹션 8를 참조하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

섹션 12를 참조하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량유출	 ▶ 누출물질은 즉시 제거하고 세척할 것. ▶ 증기는 마시지 말고 피부와 눈의 접촉을 피할것. ▶ 보호장비를 사용하여 직접적 접촉을 피할 것. ▶ 모래, 흙, 비활성 물질이나 질석으로 누출물질을 포집하고 흡착할 것.
주요 유출	유해성이 적은 편임. ▶ 사람들의 접근을 막을 것. ▶ 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려줄 것. ▶ 필요시, 보호 장비를 사용하고 직접적인 접촉은 피할 것. ▶ 누출물질이 상하수도로 유출되는 것을 막을 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

71. E E 718 E O	
안전 취급	▶ 불필요한 접촉은 피할것. ▶ 노출 위험이 있으면 보호복를 착용할 것. ▶ 환기가 잘 되는 곳에서 사용할 것. ▶ 반응 가능한 물질과의 접촉은 피할 것.
그 밖의 참고사항	

Page 3 of 6

번역 번호: **1.2**

862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask

최초 작성일자: **17/07/2017** 인쇄 날짜: **19/07/2017**

나. 피해야할 조건

▶ 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌 컨테이너. ▼ 제조회사에서 권장하는 대로 포장할것. ▶ 모든 컨테이너는 확실하게 라벨이 되어 있고 금이 가도 안전한지 점검할 것.	
저장 불일치	물, 음식물, 사료의 오염을 피할 것. 알려진 게 없음.

특정방식

섹션 1.2를 참조하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

산업노출제한 (OEL)

성분 자료

자료 없음

긴급 제한

성분	물질명	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
862 Peelable Solder Mask	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
성분	원 래 IDLH		수정 IDLH	
862 Peelable Solder Mask	자료 없음		자료 없음	

물질 데이터

노출 제어

나. 적절한 공학적 관리	통상적인 배출은 정상 운전 상태에 적합함. 만약 과잉노출이 존재하게 될 경우 공인된 호흡 장치인 SAA를 착용할 것.충분한 보호를 위해 맞게 착용하는 것 중요함.		
다. 개인 보호구			
눈과얼굴보호	 ▶ 축면이 보호되는 보호안경. ▶ 화학용 고글 ▶ 콘택트 렌즈는 위험할 수 있음: 콘택트 렌즈는 자극물질을 흡수하거나 또는 누적할 수 있음. 렌즈착용과 제한에 대한 설명이 모든 작업장 또는 업무마다 문서화되어 있어야 함. 이것은 사용중인 화학제품 등급 및 상해 경험에 대한 렌즈의 흡착과 흡수에 대한 내용을 포함해야 함. 의료진과 응급치료원은 그 물질을 제거할 수 있도록 교육되어 있어야 하고, 필요한 장비는 쉽게 사용될 수 있어야 함. 화학물질 노출일 경우, 흐르는 물로 눈을 세척하고, 가능하면 빨리 콘택트 렌즈를 제거 해야 함. 눈의 충혈 또는 염증의 증상이 보이기 시작하면 렌즈를 제거해야 함. 렌즈는 작업자가 손을 완전히 씻고 난후에 깨끗한 환경에서만 제거되어야 함. 		
피부보호	아래 손보호를 참조하시오.		
손 / 발 보호	일반적인 보호장갑을 착용할 것. 예를 들면 가벼운 고무 장갑 존/발보호 장갑 종류의 따른 적합성과 내구성은 그 용도에 따라 다르다. 장갑을 고르는데 종요한 요소는 다음과 같다.		
신체보호	아래 기타보호를 참조하시오.		
적은 양을 다룰 때는 특수한 장비가 필요치 않음. 그렇지 않으면: ▶ 작업 바지 ▶ 보호 크림. ▶ 눈 세척 기구.			
고운에의한위형 (고온의 물체나 재료접촉으로 인하 여 화상및 상치를 입을수 있는 위험)	축으로 인하 처를 입을수 자료 없음		

다. 개인 보호구

장갑 선택 지침

862 Peelable Solder Mask

물질	СРІ
BUTYL	A
NEOPRENE	A
VITON	A

Page 4 of 6

862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask

최초 작성일자: **17/07/2017** 인쇄 날짜: **19/07/2017**

NATURAL RUBBER	С
PVA	С

환경 노출 관리

섹션 12를 참조하시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리적, 화학적 성질에 관한 정보

가. 외관	Pink		
물리적 상태	액체	하. 비중	1
나. 냄새	자료 없음	거. N옥탄올/ 물 분배계수	자료 없음
다. 냄새 역치	자료 없음	너. 자연발화 온도	자료 없음
라. Ph	자료 없음	더. 분해 온도	자료 없음
마. 녹는점/어는점	자료 없음	러. 점도	자료 없음
바. 초기 끊는점과 끊는점 범위	자료 없음	머. 분자량	자료 없음
사. 인 화점	자료 없음	맛, 미 각	자료 없음
아. 증발 속도	자료 없음	폭발성 성질	자료 없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료 없음	산화기능	자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	표면장력 (dyn/cm or mN/m)	자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	휘발성분(부피 퍼센트)	자료 없음
카. 증기압	자료 없음	가스그룹	자료 없음
타. 용해도	혼합 할 수없는	솔루션 로 pH를 (1%)	자료 없음
파. 증기밀도	자료 없음	VOC g/L	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성	섹션 7를 참조하시오
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	생산물은 안정적이며, 위험한 중합반응은 발생하지 않음.
유해반응 가능성	섹션 7를 참조하시오
나. 피해야할 조건	섹션 7를 참조하시오
다. 피해야할 물질	섹션 7를 참조하시오
라. 분해시 생성되는 유해 물질	섹션 5를 참조하시오

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경령	로에 관한 정보	
흠입했을 때	이 물질은 건강 부작용이나 호흡기관 자극을 일으킨다고 여겨지지 않는다.(서의 노출을 최소화 하고 적절한 제어측정법 등 좋은 위생습관이 필요함.	동물 임상 실험에 대한 유럽연합 지침에 분류된 바에 의하면). 업무환경 내에
먹었을 때	이 물질은 EC 지칭 또는 기타 분류 체계에서 '흡입에 의한 유해성'이 있는 것 없기 때문입니다. 이 물질은 섭취 이후 건강을 훼손시킬 수 있으며 특히 기준 해성 또는 독성 물질에 대한 현재의 정의는 일반적으로 질병 상태(질환, 건경 장관 불편함 때문에 구역과 구토가 생길 수 있습니다. 하지만 직업적 환경에	의 장기(예를 들어 간, 신장) 손상이 분명히 존재하는 경우 두드러집니다. 유 당 악화)를 유발하는 것보다는 사망을 일으키는 용량을 기준으로 합니다. 위
피부에 접촉했을 때	액체는 지방과 오일을 섞을 수 있고, 피부에서 기름기를 제거할 수 있고, 비 이 물질은 EC지시에 기술되어 있는대로 영증을 일으키지는 않음.	알레르기 접촉성 피부염을 일으키는 피부 반응을 나타냄.
눈	이 액체는 자극제로 고려되지는 않지만 (EC 지침에 의해 분류된 바에 의하던 일시적 불쾌감을 야기할 수 있음.	면), 직접적 눈 접촉은 눈물이나 결막홍조(바람에 의한 피부염처럼)와 같은
만성	이 물질에 오랜 기간 접촉하는 것 건강에 부정적인 만성적인 증상이 있음(동 경로를 통한 접촉을 최소화 해야 하는 추이어야 함.	물 모델을 사용하여 EC가 지시하는 대로 정의된);그럼에도 불구하고 모든
	유독성	па
962 Declable Calder Mack	# 뉴 측 성	자극

유독성	자극
자료 없음	자료 없음

최초 작성일자: **17/07/2017**

인쇄 날짜: 19/07/2017 862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask

1 유럽 ECHA에 등록 된 물질에서 얻은 값 - 급성 독성 2. RTECS 에서 추출 지정된 데이터가 아닌 한 제조업체의 SDS 에서 얻은 값 - 화학 물질의 독성 참조:

나. 건강유해성 정보

급성독성	0	발암성	0
피부부식성 또는 자극성	0	생식독성	0
심한 눈 손상또는 자극성	0	특정 표적장기 독성 (1회노 출)	0
호흡기 또는 피부 민감성	0	특정 표정장기 독성 (반복 노출)	0
생식세포 변이원성	0	흡인 유해성	0

참조:

🗙 - 데이터를 사용할 수 있지만, 분류 기준을 채우지 않음

✔ – 분류를 사용할 수 있도록하는 데 필요한 데이터

○ -분류를 만들 데이터를 사용할 수 없음

12. 환경에 미치는 영향

가.생태독성

862 Peelable Solder Mask	종점	시험 기간 (시간)	종	값	소스
	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음

창조 :

1. IUCLID 독성 데이터 2. 유럽 ECHA 등록 물질 - 생태 독성학 정보 - 수생 독성 3. EPIWIN Suite V3.12(QSAR) - 수생 독성 데이터(추정) 4. US EPA, 생 대 독성학 데이터 베이스 - 수생 독성 데이터 5. ECETOC 수생환경 유해성 평가 데이터 6. NITE(일본) - 생물 농축 데이터 7. METI(일본) - 생물 농축 데 이터 8. 공급업체 데이터에서 발췌함

나.잔류성 및 분해성

성분	지속성:물/토양	지속성 : 공기
	모든 재료에 대한 데이터가 없습니다	모든 재료에 대한 데이터가 없습니다

다.생물 농축성

성분	생물축척
	모든 재료에 대한 데이터가 없습니다

라.토양 이동성

성분	토양 이동성
	모든 재료에 대한 데이터가 없습니다

마.기타 유해영향

사용가능한 데이터가 없습니다.

13.폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 처리 요구 사항 법률은 나라, 주 마다 다를 수도 있음. 각각의 사용자는 그들의 지역의 실행 법을 참조해야 함. 규제의 체계는 일반적일 것으로 보이며, 사용자의 조사가 필요함:

▶ 감소

- 청소나 도구로부터 나온 물을 배수구로 흘려 보내지 마시오.
- ▶ 폐기 전 취급을 위해 모든 씻어낸 물을 모을 필요가 있을 수도 있음.
- 나. 폐기시 주의사항
 - ▶ 모든 폐기물의 폐기 상황은 지방 법이나 규정에 문제가 될 수 있으며 이러한 것 처음으로 고려해야 함. 의심 시 해당 당국에 연락해 보시오.
 - 가능한 곳 어디서든지 재활용 할 것.
 - ▶ 만약 적합한 처리나 처분 시설이 없으면 재활용 옵션을 제조 업자에게 자문을 구하거나 지역 폐기물 처리 담당자에게 조언을 구할 것.
 - ▶ 다음과 같이 폐기할 것: 허가 받은 매립지에서 매립하거나 허가 받은 기구 안에서 소각할 것(적합한 가연성 물질을 혼합한 후)
 - ▶ 빈 용기는 정화할 것. 용기들이 깨끗하게 되어 파괴될 때 까지 모든 라벨의 보호장치를 살펴라.

나. 폐기시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

필요한 라벨

마. 해양오염물질 해당없음

육상 운송 (UN): 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다.

항공 운송 (ICAO-IATA / DGR): 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다.

해양 수송 (IMDG-Code / GGVSee): 위험물 수송을 위한 유엔 코드에 의거한 규제 사항이 없습니다.

Chemwatch: **9-425068** 번역 번호: **1.2**

862 쉽게 벗겨낼수있는 라텍스 솔더마스크 Peelable Latex Solder Mask

최초 작성일자: **17/07/2017** 인쇄 날짜: **19/07/2017**

Annex II of MARPOL and the IBC code에 따른 대량전송

해당 없음

15. 법적 규제현황

안전, 보건 및 환경 규제 / 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 법규

한한, 또한 옷 천당 ㅠ새 / 골날 또는 존합을에 대한 무세막한 답ㅠ	
가.산업안전보건법에 의한 규제	해당 없음
나. 화학물질관리법에 의 한 규제	해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료 없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료 없음
마.기타 국내 및 외국법에 의한 규제	아래를 참조 하십시오
국가 물품 목록	지위
호주 - AICS	Y
캐나다 - DSL	Υ
캐나다 - NDSL	Υ
중국 - IECSC	Υ
유럽 - EINEC / ELINCS / NLP	Υ
일본 - ENCS	Υ
한국 - 기존화학물질목록	Υ
뉴질랜드 - NZIoC	Υ
필리핀 - PICCS	Υ
미국 - TSCA	Υ
참조 :	Y=모든성분은 인벤토리(inventory)에 포함 되어 있습니다. N= 결정되지 않았거나, 하나또는 그 이상의 성분이 인벤토리(inventory)에 있지않고, 목록에서 제외되지 않습니다 (괄호의 특정 성분을 참조하십시오).

16. 그 밖의 참고사항

·		
나.최초 작성일자	13/05/2020	
다.개정횟수및 최종 개정 일자	1.3	

가.자료의 출저

준비의 분류와 각각의 구성요소는 공인되고 권위 있는 출처일 뿐만 아니라 사용 가능한 참고문헌을 이용한 켐왓치 분류 위원회에 의하여 자체적 재검토에 의해 발행 되었음.

SDS는 위험 의사소통 도구이며 위험 평가에 보조로 사용해야 함. 보고된 위험이 그 작업장이나 다른 장소에서도 위험한지는 많은 요소들에 따라 결정함.

정의 과 약어

PC-TWA: 허용 농도-시간 가중 평균 PC-STEL: 허용 농도-단기 폭로 한계 IARC: 국제 암 연구소 ACGIH: 미국 산업 위생사 협회 STEL: 단기 폭로 한계 TEEL: 임시 응급 폭로 한계 IDLH: 생명에 즉시 위험한 농도 OSF: 후각 안전 계수 NOAEL :무독성량 LOAEL: 부작용 최저 레벨 TLV: 허용 한계 LOD: 검출 한계 OTV: 후각 역치 BCF: 생물 농축 계수 BEI: 생물학적 노출 지수