

841AR Super Shield Recubrimiento Conductivo de Níquel / Barniz Conductivo de Níquel

Table with 3 columns: Hazard symbols (F, O, G), Hazard statements (S, H), and Pictograms. Includes a legend for classification codes.

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Table describing first aid measures for Contacto Ocular, Contacto con la Piel, Inhalación, and Ingestión.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

X^æ[æ]Ú&8&5)JFF

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Detailed text providing medical attention instructions, including symptoms, first aid steps, and emergency contact information.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Instructions regarding fire extinguishing methods, including a warning about water use and specific extinguishing agents.

841AR Super Shield Recubrimiento Conductivo de Níquel / Barniz Conductivo de Níquel

Table with 2 columns: Incompatibilidad de Almacenado and detailed chemical/compatibility information in Spanish.

7.3. Usos específicos finales

X^selección de FEG

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL)

P[0.1] [] []

PREDICCIÓN DEL NIVEL SIN EFECTO (PNEC)

P[0.1] [] []

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Table with 7 columns: Fuente, Ingrediente, Nombre del material, VLA, STEL, pico, Notas. Lists various chemical components and their safety data.

LÍMITES DE EMERGENCIA

Table with 5 columns: Ingrediente, Nombre del material, TEEL-1, TEEL-2, TEEL-3. Provides emergency response limits for different materials.

Table with 3 columns: Ingrediente, IDLH originales, IDLH revisada. Shows original and revised IDLH values for various ingredients.

DATOS DEL MATERIAL

