

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

MG Chemicals Ltd (Head Office-mex)

Versión No: 2.5

Código Alerta de Riesgo:

Fecha de Edición: 30/03/2016 Fecha de Impresión: 30/03/2016 inicial Fecha: 29/03/2016 L.GHS.MEX.ES

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre del Producto	8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido	
Sinonimos SDS Code: 8312-Liquid, 8312-1L, 8312-1G		
Nombre técnico correcto	HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P.	
Otros medios de identificación No Disponible		

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la	removedor de revestimiento de conformación
sustancia	

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Denominación Social	MG Chemicals Ltd (Head Office-mex)	MG Chemicals (Head office)
Dirección	9347 - 193 Street, Surrey British Columbia V4N 4E7 Canada	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Teléfono	+(1) 604-888-3084	+(1) 800-201-8822
Fax	+(1) 604-888-7754	+(1) 800-708-9888
Sitio web	www.mgchemicals.com	www.mgchemicals.com
Email	Info@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com

Teléfono de emergencia

Asociación / Organización	Verisk 3E (Código de acceso: 335388)	No Disponible
Teléfono de urgencias	+52 55 41696225	No Disponible
Otros números telefónicos de emergencia	No Disponible	No Disponible

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación

Corrosión/Irritación de la Piel, Categoría 2, Irritación ocular, Categoría 2A, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation), Toxicidad para la reproducción, Categoría 1B, Riesgo por Aspiración, Categoría 1, Sensibilizador de la Piel, Categoría 1, Riesgo Acuático Crónico, Categoría 1, Líquido y vapores inflamables.

Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta GHS









PALABRA SEÑAL

PELIGRO

Indicación de peligro (s)

H315	H315 Provoca irritación cutánea.	
H319	Provoca irritación ocular grave.	
H335	Puede irritar las vías respiratorias.	
H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.	
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.	
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	

 Versión No: 2.5
 Page 2 of 11
 Fecha de Edición: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Fecha de Impresión: **30/03/2016**

H226 Líquidos y vapores inflamables.

Consejos de prudencia: Prevencion

P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P210	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P281	Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P240	Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
P241	Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.
P242	Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
P243	Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia: Respuesta

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
NO provocar el vómito.
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol o espuma normal de proteínas para apagarlo.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Recoger el vertido.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Consejos de prudencia: Almacenamiento

• •	
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.	
P405 Guardar bajo llave.	
P403+P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Consejos de prudencia: Eliminación

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias

Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

Mezclas

Número CAS	% [peso]	Nombre	Clasificación
872-50-4	70	1-metil- 2-pirrolidona	Líquido Inflamable Categoría 4, Corrosión/Irritación de la Piel, Categoría 2, Irritación ocular, Categoría 2A, Toxicidad para la reproducción, Categoría 1B, Specific target organ toxicity - single exposure Category 3 (respiratory tract irritation); H227, H315, H319, H360, H335
5989-27-5	30	(R)-p-menta- 1,8-dieno	Líquido y vapores inflamables., Corrosión/Irritación de la Piel, Categoría 2, Sensibilizador de la Piel, Categoría 1, Efectos Respiratorios, Categoría 3, Riesgo Acuático Crónico, Categoría 1; H226, H315, H317, H336, H410

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Si este producto entra en contacto con los ojos:

Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.

Contacto Ocular

Asegurar la completa irrigación del ojo mantenie

- Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
- ▶ Busque atención médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atención médica.
- ▶ La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente.

Versión No: 2.5 Page 3 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016 Fecha de Impresión: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Contacto con la Piel	Si este producto entra en contacto con la piel: Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado. Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible). Buscar atención médica en caso de irritación.
Inhalación	 Si se inhalan humos o productos de la combustión: Llevar al aire fresco. Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo. Prótesis como dentaduras postizas, que puedan bloquear las vías respiratorias, deben ser removidas, cuando sea posible, antes de iniciar los procedimientos de primeros auxilios. Si la respiración es superficial o se ha detenido, asegurar una entrada de aire libre y aplicar resucitación, preferiblemente con un resucitador con válvula de demanda, dispositivo con máscara bolsa-válvula, o máscara de bolsillo según entrenamiento. Efectuar PCR si es necesario. Transportar al hospital o a un médico inmediatamente.
Ingestión	 Inmediatamente dar un vaso con agua. ▶ Generalmente no se requieren primeros auxilios. Si se duda, contactar un Centro de Información de Venenos o a un médico.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Cualquier material aspirado durante el vómito puede producirlesión pulmonar. Por lo tanto émesis no debe ser inducida mecánicamente ofarmacológicamente. Medios mecánicos deben utilizarse si se considera necesarioevacuar los contenidos del estómago; éstos incluyen lavado gástrico luego de laentubación endotraqueal. Si ha ocurrido vómito espontáneo luego de la ingestiónel paciente debe ser monitoreado por dificultad respiratoria, ya que losefectos adversos de la aspiración en los pulmones pueden demorarse hasta 48horas. Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

- ▶ Espuma.
- ▶ Polvo químico seco.
- ▶ BCF (clorodifluorobrometano) (donde las regulaciones lo permitan).
- Dióxido de carbono.
- ▶ Rocío o niebla de agua fuegos grandes únicamente.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Incompatibilidad del fuego

▶ Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir ignición.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones de Lucha Contra el Fuego	 Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro. Puede reaccionar violenta o explosivamente. Utilizar aparato de respiración y guantes protectores. Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua. Si es seguro, apagar los equipos eléctricos hasta que haya desaparecido el humo del fuego. Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el área adyacente. Evitar rociar agua a piscinas de líquidos. NO aproximarse a contenedores que se sospeche estén calientes. Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido. Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la línea de fuego.
Fuego Peligro de Explosión	 Líquido y vapor son inflamables. Moderado riesgo de incendio al exponer al calor o llama. Vapores forman mezcla explosiva con el aire. Moderado riesgo de explosión al exponer al calor o llama. Vapores pueden viajar una distancia considerable a la fuente de ignición. Calentamiento puede causar expansión o descomposición con ruptura violenta del contenedor. En combustión puede emitir humos tóxicos/irritantes. Productos de combustión incluyen: , dióxido de carbono (CO2) , monóxido de carbono (CO3) , óxidos de nitrógeno (NOx) , otros productos típicos de pirolisis de incineración dematerial orgánico ADVERTENCIA: Mucho tiempo en contacto con aire y luz puederesultar en la formación de peroxides potencialmente explosivos.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia			
Derrames Menores	 Remover toda fuente de ignición. Limpiar todos los derrames inmediatamente. Evitar respirar vapores y contacto con piel y ojos. Controlar el contacto personal usando equipo protector. Contener y absorber pequeñas cantidades con vermiculite u otro material absorbente. Limpiar. Recoger residuos en contenedor de residuos inflamables. 		
Derrames Mayores	 Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba. Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del riesgo o peligro. Puede reaccionar violenta o explosivamente. Usar aparato de respiración más guantes de protección. Considerar evacuación (o protección en el lugar). No fumar, llamas o fuentes de ignición. Incrementar ventilación. Detener el derrame, si es seguro hacerlo. 		

Versión No: **2.5** Page **4** of **11** Fecha de Edición: **30/03/2016**

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Fecha de Impresión: 30/03/2016

- Rocío de agua o niebla puede usarse para dispersar/absorber vapor.
- Contener el derrame con arena, tierra o vermiculite.
- ▶ Utilizar equipos libres de chispa y equipo a prueba de explosión.
- Recolectar el producto recuperable dentro de contenedores etiquetados para su posible reciclaje.
- ▶ Absorber el producto remanente con arena seca, tierra o vermiculite.
- ▶ Recolectar los residuos sólidos y sellarlos en tambores etiquetados para su disposición.
- Lavar el área y evitar que llegue a los desagües.
- ▶ Si ocurre contaminación a drenajes o cursos de agua, advertir a los servicios de emergencia.

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

- ▶ Los contenedores, aún aquellos que han sido vaciados, pueden contener vapores explosivos.
- ▶ NO cortar, perforar, amolar, soldar o efectuar operaciones similares en o cerca de los contenedores.
- ▶ Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
- Usar ropa de protección protectora cuando ocurra riesgo de exposición.
- Usar en área bien ventilada.
- ▶ Evitar la concentración en huecos y sumideros.
- ▶ NO ingresar en espacios cerrados hasta que la atmósfera sea revisada.
- ▶ Evitar fumar, luces expuestas, fuentes de calor e ignición.
- ▶ Evitar la generación de estática.
- . ^-
- NO usar baldes plásticos
 - Asegurar todas las líneas y equipos.
 - ▶ Utilizar equipos libres de chispa al manipular.
 - ▶ Evitar el contacto con materiales incompatibles.
 - Al manipular, NUNCA comer, beber ni fumai
 - ▶ Mantener los contenedores seguramente sellados cuando no se usan.
 - ► Evitar el daño físico de los envases
 - ▶ Siempre lavarse las manos con jabón y agua después de manipular.
 - ▶ La indumentaria de trabajo debe ser lavada separadamente.
 - Usar buenas prácticas ocupacionales de trabajo.
 - Observar las recomendaciones de almacenamiento y manipuleo del fabricante.
 - La atmósfera debe ser revisada regularmente contra estándares de exposición establecidos para garantizar condiciones seguras de trabajo.

NO permitir que la indumentariahúmeda con el material permanezca en contacto con la piel.

Otros Datos

Contenedor apropriado

Manipuleo Seguro

- Almacenar en contenedores originales o en área a prueba de llama.
 No fumar, luces expuestas, calor o fuentes de ignición.
- No almacenar en pozos, depresiones, sótanos o áreas donde puedan atraparse los vapores.
- Mantener los contenedores seguramente sellados.
- Almacenar lejos de materiales incompatibles en un área fresca, seca bien ventilada.
- ▶ Proteger los contenedores contra daño físico y revisar regularmente por pérdidas
- ► Observar recomendaciones de almacenado y manipulación del fabricante

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Contenedor de vidrio

Embalar según suministrado por fabricante. Contenedoresplásticos sólo pueden ser utilizados si son aprobados para líquido inflamable. Verificar que los contenedores están claramente rotulados y libres de pérdidas.

- Para materiales de baja viscosidad (i): Tambores deben estar dentro del tipo de cabeza no-removible. (ii): Donde se vaya a usar un bidón como empaque interno, el mismo debe tener una tapa a rosca.
- ▶ Para materiales con una viscosidad de al menos 2680 cSt. (23 grados C)
- ▶ Para producto manufacturado con una viscosidad de al menos 250 cSt. (23 grados C)
- ▶ Producto fabricado que requiere mezclarse antes de ser usado y teniendo una viscosidad de al menos 20 cSt (25 grados C)
- (i): Cabeza de empaquetadura removible;
- (ii): Latas con cerraduras de fricción y
- (iii): Se deben usar tubos y cartuchos de baja presión.
- Donde se usen paquetes en combinación, y los paquetes internos sean de vidrio, debe existir suficiente material inerte para amortiguar el contacto con los paquetes internos y externos.
- Además, donde los empaques internos sean de vidrio y contengan líquidos del grupo de empaque I, debe existir suficiente material inerte absorbente para absorber cualquier derrame, a menos que el empaque externo sea una caja plástica moldeada al tamaño y las sustancias no sean incompatibles con el plástico.

Los diversos óxidos de nitrógeno y peroxiácidos pueden serpeligrosamente reactivos en la presencia de alquenos.

BRETHERICK L.: Handbook of Reactive Chemical Hazards

- La interacción de alquenos y alquinos con óxidos de nitrógeno y oxígeno puede producir productos de adición explosivos; los mismos pueden formarse a temperaturas muy bajas y explotar al calentar a temperaturas mayores (los productos de adición de 1,3-butadieno y ciclopentadieno se forman rápidamente a -150 C y se encienden o explotan al calentamiento a -35 a -15 C). Estos derivados ('pseudo- nitrositos') eran anteriormente usados para caracterizar hidrocarburos terpeno.
- ▶ La exposición al aire debe mantenerse al mínimo para limitar la acumulación de peróxidos los que se concentrarán en el fondo si el producto es destilado. El producto no debe ser destilado a sequedad si la concentración de peróxido es sustancialmente superior a 10 ppm (como oxígeno activo) ya que puede ocurrir descomposición explosiva. La destilación debe ser inhibida inmediatamente para prevenir la formación de peróxido. La efectividad del antioxidante está limitada una vez que los niveles de peróxido exceden 10 ppm como oxígeno activo. La adición de más inhibidor en este punto es generalmente inefectiva. Antes de la destilación se recomienda que el producto sea lavado con sulfato ferroso de amonio para destruir los peróxidos; el producto lavado debe ser re-inhibido inmediatamente.
- Un rango de energías de descomposición exotérmicas para dobles enlaces está dado como 40-90 kJ/mol. La relación entre energía de descomposición y riesgos de procesamiento ha sido tema de discusión; se ha sugerido que los valores de energía liberada por unidad de masa, en lugar de tomar una base molar (J/g) sea utilizada en la evaluación. Por ejemplo, en procesos de contenedores abiertos (abertura de tamaño de un hombre, en un ambiente industrial), sustancias con energías de descomposición exotérmica menores a 500 J/g son poco probables de presentar un peligro, mientras que los 'procesos en contenedores cerrados' (la abertura es una válvula de seguridad un disco que se rompe) presentan algún peligro cuando la energía de descomposición exotede 150 J/g.

BRETHERICK: Handbook of Reactive Chemical Hazards, 4thEdition

PELIGRO: Trapos húmedos / empapados con hidrocarburos insaturados/ aceites de desecación se auto-oxidan; pueden generar calor y arder lentamentey prenderse fuego.

Trapos de limpieza aceitosos deben recogerse regularmente ysumergidos en agua.

Incompatibilidad de Almacenado

Versión No: 2.5 Page 5 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Fecha de Impresión: 30/03/2016

Velocidad de

▶ Evitar la reacción con agentes oxidantes

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

No Disponible

LÍMITES DE EMERGENCIA

Ingrediente	Nombre del material	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
1-metil-2-pirrolidona	Methyl 2-pyrrolidinone, 1-; (N-Methylpyrrolidone)	10 ppm	10 ppm	10 ppm
1-metil-2-pirrolidona	Petroleum 50 thinner; (Paint thinner)	5.5 ppm	61 ppm	370 ppm
(R)-p-menta-1,8-dieno	Limonene, d-	20 ppm	20 ppm	160 ppm

Ingrediente	IDLH originales	IDLH revisada	
1-metil-2-pirrolidona	No Disponible	No Disponible	
(R)-p-menta-1,8-dieno	No Disponible	No Disponible	

DATOS DEL MATERIAL

Controles de la exposición

Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar unpeligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles deingeniería bien diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de lostrabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán independiente de las interacciones de los trabaiadores.

Los tipos básicos de controles de ingeniería son lossiguientes:

Controles de proceso que implican cambiar la forma en queuna actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.

Encierro o aislamiento de la fuente de emisión que mantieneun riesgo seleccionado 'físicamente' lejos del trabajador y que laventilación estratégica 'añade' y 'elimina' el aire en elentorno de trabajo. La ventilación puede eliminar o diluir un contaminante delaire si se diseña adecuadamente. El diseño de un sistema de ventilación debecorresponder al determinado proceso, sustancia química o contaminante en uso.

Los empleadores pueden considerar necesario utilizarvarios tipos de controles para evitar la sobreexposición de los empleados.

Para líquidos inflamables o gases inflamables, puederequerirse ventilación de extracción local o un sistema de ventilación cerradadel proceso. El equipo de ventilación debe ser resistente a explosiones.

Contaminantes aéreos generados en el lugar de trabajo poseenvariadas velocidades de "escape" las que a su vez determinan las "velocidadesde captura" del aire fresco circulante requerido para remover efectivamente alcontaminante.

Tipo de Contaminante:	Aire:
solventes, vapores, desengrasantes, etc, evaporándose de un tanque (en aire quieto)	0.25-0.5 m/s (50-100 f/min.)
aerosoles, vapores de operaciones de derrame, llenado intermitente de contenedores, traslado de transportadores de baja velocidad, soldadura,	0.5-1 m/s (100-200 f/min.)
rociado, gases ácidos de enchapado, baños químicos (liberados a baja velocidad en zona de generación activa), rociado directo, rocío directo, pintado en rocío en cubículos poco profundos, llenado de tambores, cargado de transportadores, molienda de polvos, descarga de gas (generación activa en zona de rápido movimiento de aire)	1-2.5 m/s (200-500 f/min.)

Controles de ingeniería apropiados

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Extremo inferior del rango	Extremo superior del rango	
1: Corrientes de aire del recinto mínimas o favorables a captura.	1: Corrientes de aire perturbadoras en el recinto	
2: Contaminantes de baja toxicidad o sólo molestas.	2: Contaminantes de alta toxicidad	
3: Intermitente, baja producción.	3: Alta producción, uso pesado.	
4: Campana grande o gran cantidad de masa de aire en movimiento	4: Pequeña campana de control local solamente	

La teoría muestra que la velocidad de aire cae rápidamentecon la distancia de la apertura de una tubería de extracción simple. Lavelocidad generalmente disminuye con el cuadrado de la distancia desde el puntode extracción (en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en elpunto de extracción debe ajustarse consecuentemente, con referencia a ladistancia de la fuente de contaminación. La velocidad del aire en un ventiladorde extracción por ejemplo, debe ser como mínimo de 1-2 m/s (200-400 f/min) paraextracción de solventes generados en un tanque a 2 metros de distancia delpunto de extracción. Otras consideraciones mecánicas, produciendo déficiten el funcionamiento del aparato de extracción, hacen imprescindible que lasvelocidades de aire teóricas sean multiplicadas por factores de 10 o más cuandolos sistemas de extracción son instalados o utilizados.

Equipo de protección











personal

- Anteojos de seguridad con protectores laterales.
- Gafas químicas.

Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una recomendación escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o tarea. La misma debe incluir una revisión de la absorción y adsorción de las lentes para las clases de productos químicos en uso y una descripción de las experiencias sobre daños. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remoción de las lentes, y un equipamiento adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposición química, comience inmediatamente con una irrigación del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las primeras señales de enrojecimiento o irritación del ojo - las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se han lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Protection de Ojos y cara

Versión No: 2.5 Page 6 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016 Fecha de Impresión: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Protección de la piel Ver Protección de las manos mas abaio Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemploPVC. Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma. NOTA: El material puede producir sensibilización enla piel en individuos predispuestos. Se debe tener cuidado al remover guantes yotro equipo de protección, para evitar contacto con la piel. Protección de las manos / La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende deluso. Factores tales como: ► frecuencia y duración del contacto, resistencia química del material del guante, espesor del guante y ► adiestramiento, son importantes en la elección de los guantes. Protección del cuerpo Ver otra Protección mas abajo Mono protector/overoles/mameluco. Delantal de PVC Otro tipo de protección ▶ Traje de PVC protector puede ser requerido en caso de exposición severa. Unidad de lavado ocular ▶ Garantizar un rápido acceso a ducha de seguridad.

Material(es) recomendado (s)

INDICE DE SELECCIÓN DE GUANTES

Peligro térmico

La selección del guante está basada en una presentaciónmodificada de:

'Índice Forsberg de Rendimiento de Ropa'.

El(los) efecto(s) de la(s) siguiente(s) sustancia(s) es(son)tenido(s) en cuenta en la selección generada en computadora:

No Disponible

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Material	СРІ
PVA	В
BUTYL	С
NATURAL RUBBER	С
NITRILE	С
PE/EVAL/PE	С
VITON	С

^{*} CPI - Íncice Chemwatch de Rendimiento

A: Mejor Selección

B: Satisfactorio; puede degradarse después de 4 horascontinuas de inmersión

C: Elección Mala a Peligrosa para inmersiones que no sean decorta duración

NOTA: Debido a que una serie de factores influirán el realrendimiento del guante, una selección final debe estar basada en una observación detallada.-

* Donde el guante sea usado durante un tiempo corto, casualo infrecuente, factores tales como 'sentimiento' o conveniencia(por ej. disponibilidad), pueden decidir una elección de guantes que en cambiopodrían ser inadecuados si se siguen usando durante mucho tiempo ofrecuentemente. Un profesional calificado debería ser consultado

Protección respiratoria

Filtro Tipo AK de capacidad suficiente (AS/NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:2001, ANSI Z88 o el equivalente nacional)

Donde la concentración partículas/gas en la zona derespiración, es cercana o excede la "Norma de Exposición" (o ES), se requiereprotección respiratoria.

El grado de protección varía con la pieza en el rostro y conla Clase de filtro; la naturaleza de protección varía con el Tipo de filtro.

Factor de Protección	Respirador de Medio Rostro	Respirador de Rostro Completo	Respirador de Aire Forzado
10 x ES	AK-AUS	-	AK-PAPR-AUS
50 x ES	-	AK-AUS	-
100 x ES	-	AK-2	AK-PAPR-2 ^

^{^ -} Rostro completo

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	No Disponible		
Estado Físico	líquido	Densidad Relativa (Water = 1)	0.96
Olor	No Disponible	Coeficiente de partición n-octanol / agua	No Disponible
Umbral de olor	No Disponible	Temperatura de Autoignición (°C)	245
pH (tal como es provisto)	No Disponible	temperatura de descomposición	No Disponible
Punto de fusión / punto de congelación (° C)	No Disponible	Viscosidad	<20.5
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición (° C)	176	Peso Molecular (g/mol)	No Disponible
Punto de Inflamación (°C)	43	Sabor	No Disponible
Velocidad de Evaporación	No Disponible	Propiedades Explosivas	No Disponible
Inflamabilidad	Inflamable.	Propiedaded Oxidantes	No Disponible
Límite superior de explosión (%)	7	Tension Superficial (dyn/cm or mN/m)	No Disponible
Límite inferior de explosión (%)	0.7	Componente Volatil (%vol)	No Disponible
Presión de Vapor	No Disponible	Grupo Gaseoso	No Disponible
Hidrosolubilidad (g/L)	Parcialmente miscible	pH como una solución (1%)	No Disponible

Versión No: 2.5 Page 7 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Fecha de Impresión: 30/03/2016

Densidad del vapor (Air = 1) No Disponible VOC g/L No Disponible

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Consulte la sección 7
Estabilidad química	 Presencia de materiales incompatibles. El producto es considerado estable. No ocurrirá polimerización peligrosa.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Consulte la sección 7
Condiciones que deben evitarse	Consulte la sección 7
Materiales incompatibles	Consulte la sección 7
Productos de descomposición peligrosos	Vea la sección 5

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efec	ctos toxicológicos			
Inhalado	El material puede causar irritación respiratoria en algunaspersonas. La respue El material NO ha sido clasificado por Directivas CE u otrossistemas de clasifi corroborable en animales o humanos. En ausenciade dicha evidencia, se debe se usen las medidas de control apropiadas, en ellugar de trabajo para el contro	cación como 'dañino por inhalación'. Esto esdebido a la falta de evidencia tener gran cuidado para asegurar que la exposiciónsea mantenida al mínimo y		
Ingestión	La ingestión del líquido puede causar aspiración hacia lospulmones con el peli (ICSC13733) El material NO hasido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clas ohumana. El material puede dañar la salud del individuo, luego de la ingestión, riñón)es evidente. Las actuales definiciones de sustancias dañinas o tóxicas es aquellas queproducen morbilidad (enfermedad, malestar). Malestar del tractog sinembargo, la ingestión de cantidades insignificantes no se piensa que sea m	especialmente cuando daño preexistente a órganos, (por ejemplo hígado, stángeneralmente basadas en dosis que producen mortalidad antes que gastrointestinal puede producir náusea y vómito. En los lugares de trabajo		
Contacto con la Piel	daños a la salud luego de penetrar a través de heridas,lesiones o abrasiones. Efectos tóxicos pueden resultar de absorción por la piel Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe serexpuesta a este materia	ouede acentuar cualquier condición preexistentede dermatitis que el contacto con la piel tenga efectos dañinospara la salud (según la clasificación de las Directivas CE); el material puedeno obstante producir alud luego de penetrar a través de heridas,lesiones o abrasiones. cos pueden resultar de absorción por la piel entas, piel erosionada o irritada no debe serexpuesta a este material l torrente sanguíneo a través por ejemplo decortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectosdañinos. Examinar la		
Ojo	Este material puede causar irritación y daño en el ojo enalgunas personas.			
Crónico	La exposición a largo plazo a irritantes respiratorios puededar lugar a enfermedad de las vías respiratorias involucrando dificultadrespiratoria y problemas sistémicos relacionados. El contacto de la piel con el material usualmente causa unareacción de sensibilización en algunas personas comparado con la poblacióngeneral. Existe amplia evidencia, producto de la experimentación, quedesórdenes para el desarrollo son causados directamente por la exposiciónhumana al material. La acumulación de sustancia, en el cuerpo humano, puedeocurrir y puede causar preocupación luego de exposición ocupacional repetida oa largo plazo. Ha existido alguna preocupación de que este material puedecausar cáncer o mutaciones pero no existen datos suficientes para realizar unaevaluación. El d-Limoneno puede causar daño y crecimientos en el riñón. Estos crecimientos pueden progresar a cáncer. La sensibilización puede resultar en respuestas dedermatitis alérgica incluyendo sarpullido, picazón, urticaria o hinchazón delas extremidades.			
8312 Removedor de Revestimiento de	TOXICIDAD	IRRITACIÓN		
Conformación - Liquido	N D: 11			

1-metil-2-pirrolidona

TOXICIDAD	IRRITACIÓN
Dérmico (rata) DL50: >5000 mg/kg ^[1]	*[Manufacturer]
Inhalación (rata) CL50: 8300 ppm/4H ^[2]	Eye (rabbit): 100 mg - moderate
Oral (rata) DL50: 3914 mg/kg] ^[2]	

(R)-p-menta-1,8-dieno

TOXICIDAD	IRRITACIÓN
Dérmico (conejo) DL50: >5000 mg/kg ^[2]	Nil reported
Oral (rata) DL50: >2000 mg/kg ^[1]	Skin (rabbit): 500mg/24h moderate

Leyenda:

1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se especifique lo contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas)

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Síntomas de asma pueden continuar por meses o hasta añosluego del cese de la exposición al material. Esto puede deberse a una condiciónno alergénicas conocida como síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas(RADS) el cual puede ocurrir luego de exposición a altos niveles del altamenteirritante compuesto. Criterios clave para el diagnóstico de RADS incluyen laausencia de enfermedad respiratoria precedente, en un individuo no atópico, concomienzo abrupto de síntomas tipo asma persistentes en minutos a horas de unaexposición documentada al irritante.

Las alergias de contacto son rápidamente manifestadas comoel eczemas de contacto, más raramente como la urticaria o edema de Quincke. Lapatologénesis del eczema de contacto una reacción inmune del tipo retardado conintermediario celular (T linfocitos). Otras reacciones alérgicas a la piel, porejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos. La importancia del agentes alergénico de contacto no es simplemente determinadapor

 Versión No: 2.5
 Page 8 of 11
 Fecha de Edición: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Fecha de Impresión: 30/03/2016

sus potenciales de sensibilización: la distribución de la sustancia y lasoportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustanciadébilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida puede ser un agentealérgico más importante que uno con potencial de sensibilidad más fuerte, conel que pocos individuos entran en contacto. Desde un punto de vista clínico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reacción alérgica enmás de 1% de las personas evaluadas. Síntomas de asma pueden continuar por meses o hasta añosluego del cese de la exposición al material. Esto puede deberse a una condiciónno alergénicas conocida como síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas(RADS) el cual puede ocurrir luego de exposición a altos niveles del altamenteirritante 1-METIL-2-PIRROLIDONA compuesto. Criterios clave para el diagnóstico de RADS incluyen laausencia de enfermedad respiratoria precedente, en un individuo no atópico, concomienzo abrupto de síntomas tipo asma persistentes en minutos a horas de unaexposición documentada al irritante Las alergias de contacto son rápidamente manifestadas comoel eczemas de contacto, más raramente como la urticaria o edema de Quincke. Lapatologénesis del eczema de contacto una reacción inmune del tipo retardado conintermediario celular (T linfocitos). Otras reacciones alérgicas a la piel, porejemplo urticaria de contacto, involucran reacciones inmunes con anticuerpos.La importancia del agentes alergénico de contacto no es simplemente determinadapor sus potenciales de sensibilización: la distribución de la sustancia y lasoportunidades de contacto con él son igualmente importantes. Una sustanciadébilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida puede ser un agentealérgico más importante que uno con potencial de sensibilidad más fuerte, conel que pocos (R)-P-MENTA-1,8-DIENO individuos entran en contacto. Desde un punto de vista clínico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reacción alérgica enmás de 1% de las personas evaluadas La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NOclasificable por su cancerogenicidad para los humanos. Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada olimitada en ensayos con animales Tumorigenic by RTECS criteria 0 0 toxicidad aguda Carcinogenicidad Irritación de la piel / reproductivo Corrosión Lesiones oculares graves / 0 STOT - exposición única irritación Sensibilización respiratoria STOT - exposiciones 0 o cutánea repetidas

Leyenda:

peligro de aspiración

X − Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación
 √ − Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible

N - Datos no disponible para hacer la clasificación

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Mutación

Toxicidad

Ingrediente	PUNTO FINAL	Duración de la prueba (hora)	especies	Valor	fuente
No Disponible	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable
Leyenda:	Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data				

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largoplazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguassuperficiales o

0

con áreas debajo del nivel del agua. No contaminar el aguacuando se limpie

o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso delproducto deben

ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados paradesperdicios.

Las sustancias que contienen carbonos no saturados, estánomnipresentes en ambientes interiores. Ellas resultan de muchas fuentes (verabajo). La mayoría son reactivas con el ozono ambiental, y muchas producenproductos estables que son considerados que afectan negativamente la saludhumana. El potencial de las superficies en un ambiente cerrado para facilitarlas reacciones, debe ser considerado.

Fuente de sustancias no saturadas	Sustancias no saturadas (Emisiones Reactivas)	Principales Productos Estables producidos luego de la reacción con ozono.	
Ocupantes (respiración exhalada, aceites de la piel, productos de cuidado personal)	Isopreno, óxido nítrico, escualeno, esteroles no saturados, ácido oleico y otros ácidos grasos no saturados, productos de oxidación no saturada.	Metacroleína, metil vinil cetona, dióxido de nitrógeno, acetona, 6MHQ, geranil acetona, 4OPA, formaldehído, nonanol, decanal, ácido 9-oxo-nonanoico, ácido azelaico, ácido nonanoico.	
Maderas blandas, pisos de madera, incluyendo ciprés, cedro y tablas de abeto, plantas de interiores	Isopreno, limoneno, alfa-pineno, otros terpenos y sesquiterpenos	Formaldehído, 4-AMC, pinoaldehído, ácido pínico, ácido pinónico, ácido fórmico, metacroleína, metil vinil cetona, SOAs incluyendo partículas ultrafinas	
Alfombras y tapizados	4-Fenilciclohexano, 4-vinilciclohexano, estireno, 2-etilhexil acrilato, ácidos grasos no saturados, y ésteres	Formaldehído, acetaldehído, benzaldehído, hexanal, nonanal, 2-nonenal	
Linóleo y pinturas/barnices que contienen aceite de linaza	Ácido linoleico	Propanal, hexanal, nonanal, 2-heptenal, 2-nonenal, 2-decenal, 1-penteno-3-uno, ácido propiónico, ácido n-butírico	
Pintura al látex	Monómeros residuales	Formaldehído	
Ciertos productos de limpieza, barnices, ceras, desodorantes de ambientes	Limoneno, alfa-pineno, terpinoleno, alfa-terpineol, linalool, acetato de linalil y otros terpinoideos, longifoleno y otros sesquiterpenos	Formaldehído, acetaldehído, glicoaldehído, ácido fórmico, ácido acético, hidrógeno y peróxidos orgánicos, acetona, benzaldehído, 4-hidroxi-4-metil-5-hexen-1-al, 5-etenil-dihidro-5-metil-2(3H)-furanona, 4-AMC, SOAs incluyendo partículas ultrafinas	
Adhesivo de goma natural	Isopreno, terpenos	Formaldehído, metacroleína, metil vinil cetona	
Toner de fotocopiadora, papel impreso, polímeros de estireno	Estireno	Formaldehído, benzaldehído	
Humo de tabaco en el ambiente	Estireno, acroleína, nicotina	Formaldehído, benzaldehído, hexanal, glioxal, N-metilformamida, nicotinaldehído, cotinina	
Ropa manchada, telas, ropa de cama	Escualeno, esteroles no saturados, ácido oleico y otros ácidos grasos no saturados	Acetona, geranil acetona, 6MHO, 40PA, formaldehído, nonanal, decanal, ácido 9-oxo- nonanoico, ácido azelaico, ácido nonanoico	
Filtros de partículas manchados	Ácidos grasos no saturados de ceras de plantas, hoja de paja, y otros restos vegetales; hollín; partículas de diesel	Formaldehído, nonanal, y otros aldehídos; ácido azelaico; ácido nonanoico; ácido 9-oxo-nonanoico y otros oxo-ácidos; compuestos con grupos funcionales mezclados (=O, -OH, y -COOH)	

Versión No: 2.5 Page 9 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016 Fecha de Impresión: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Conductos de ventilación o forros de Ácidos grasos no saturados y ésteres, aceites no Aldehídos C5 a C10 conductos saturados, neopreno 'Tizne urbano' Hidrocarburos aromáticos policíclicos oxidados Hidrocarburos aromáticos policíclicos Limoneno, alfa-pineno, linalol, acetato de linalil. Perfumes, colonias, esencias (por ej. Formaldehído, 4-AMC, acetona, 4-hidroxi-4-metil-5-hexen-1-al, 5-etenil-dihidroterpineno-4-ol, gama-terpineno lavanda, eucaliptos, té) 5-metil-2(3H) furanona, SOAs incluyendo partículas ultrafinas Formaldehído, 4-AMC, pinonaldehído, acetona, ácido pínico, ácido pinónico, ácido Emisiones hogareñas Limoneno, alfa-pineno, estireno fórmico, benzaldehído, SOAs incluyendo partículas ultrafinas

Abreviaturas: 4-AMC, 4-acetil-1-metilciclohexeno: 6MHQ,6-metil-5-hepteno-2-uno, 4OPA, 4-oxopentanal, SOA, Aerosoles OrgánicosSecundarios Referencia: Charles J Weschler; Perspectivas de la SaludAmbiental, Vol. 114, Octubre 2006 NO descargar en cloacas o víasfluviales

Persistencia y degradabilidad

Ingrediente	Persistencia	Persistencia: Aire
1-metil-2-pirrolidona	BAJO	BAJO
(R)-p-menta-1,8-dieno	ALTO	ALTO

Potencial de bioacumulación

Ingrediente	Bioacumulación
1-metil-2-pirrolidona	BAJO (BCF = 0.16)
(R)-p-menta-1,8-dieno	ALTO (LogKOW = 4.8275)

Movilidad en el suelo

Ingrediente	Movilidad
1-metil-2-pirrolidona	BAJO (KOC = 20.94)
(R)-p-menta-1,8-dieno	BAJO (KOC = 1324)

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente biencomo para asegurar que no quedó ningún resto del producto original, o si elcontenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entoncesperforar los contenedores, para evitar su reutilización, y enterrar en unreservorio autorizado Los requisitos de la legislación para la eliminación deresiduos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario deberemitirse a las leyes vigentes en su área. En algunas áreas, ciertos residuosdeben ser rastreados

Una Jerarquía de Controles suele ser común - el usuario debeinvestigar:

- Reducción
- Reutilización
- ▶ Reciclado
- ▶ Eliminación (si todos los demás fallan)

Eliminación de Producto / embalaje

Este material puede ser reciclado si no fue usado, o si noha sido contaminado como para hacerlo inadecuado para el uso previsto. Si hasido contaminado, puede ser posible reciclar el producto por filtración, destilación o algún otro medio. También debe considerarse el tiempo en depósitoal tomar decisiones de este tipo. Notar que las propiedades de un materialpueden cambiar en el uso, y el reciclado o reutilización no siempre pueden serapropiados.

- NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
- ▶ Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
- En todos los casos la eliminación a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas primero.
- ▶ En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.
- Reciclar donde sea posible
- Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o consultar a las autoridades locales o regionales de manejo de residuos si no es posible identificar un lugar apropiado de tratamiento o disposición.
- Eliminar mediante: Entierro en un relleno sanitario licenciado o Incineración en un aparato licenciado (luego de mezclar con material combustible apropiado)
- ▶ Descontaminar contenedores vacíos. Observar todas las etiquetas de seguridad hasta que los contenedores sean limpiados y destruidos

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas



Contaminante marino



Transporte terrestre (Mexico)

Número ONU	2319
Grupo de embalaje	III

Versión No: 2.5 Page 10 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016 Fecha de Impresión: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Designación oficial de HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P. transporte de las Naciones Unidas Peligros para el medio No Aplicable ambiente Clase 3 Clase(s) de peligro para el transporte Riesgo Secundario No Aplicable Provisiones Especiales No Aplicable Precauciones particulares para los usuarios cantidad limitada 5 L

nsporte aéreo (ICAO-IA	IA / DG				
Número ONU	2319				
Grupo de embalaje					
Designación oficial de Insporte de las Naciones Unidas	HIDROCARBUROS TE	HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P.			
Peligros para el medio ambiente	No Aplicable	No Aplicable			
	Clase ICAO/IATA	3			
Clase(s) de peligro para el transporte	Subriesgo ICAO/IATA	No Aplicable			
transporte	Código ERG	3L			
	Provisiones Especiales	S		No Aplicable	
Precauciones particulares para los usuarios	Sólo Carga instrucciones de embalaje			366	
	Sólo Carga máxima Cant. / Paq.			220 L	
	Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga			355	
	Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje			60 L	
	Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje			Y344	
	Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje		10 L		

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

Número ONU	2319		
Grupo de embalaje	III		
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P.		
Peligros para el medio ambiente	Contaminante marino		
Clase(s) de peligro para el transporte	Clase IMDG 3 Subriesgo IMDG No Aplicable		
Precauciones particulares para los usuarios	Número EMS F-E, S-D Provisiones Especiales No Aplicable Cantidades limitadas 5 L		

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

No Aplicable

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

1-METIL-2-PIRROLIDONA(872-50-4) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

(R)-P-MENTA-1,8-DIENO(5989-27-5) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

Inventario de Productos Estado Versión No: 2.5 Page 11 of 11 Fecha de Edición: 30/03/2016

8312 Removedor de Revestimiento de Conformación - Liquido

Fecha de Impresión: 30/03/2016

Químicos	
Australia - AICS	Υ
Canadá - DSL	Υ
Canadá - NDSL	N ((R)-p-menta-1,8-dieno; 1-metil-2-pirrolidona)
China - IECSC	Υ
Europa - EINEC / ELINCS / NLP	Y
Japón - ENCS	Υ
Corea - KECI	Υ
Nueva Zelanda - NZIoC	Y
Filipinas - PICCS	Υ
EE.UU TSCA	Υ
Leyenda:	Y = Todos los ingredientes están en el inventario N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis)

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

Componentes con múltiples números CAS

Nombre	Número CAS
1-metil-2-pirrolidona	26138-58-9, 872-50-4
(R)-p-menta-1,8-dieno	138-86-3, 5989-27-5

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también la revisión independiente por el Comité de Clasificación Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

Una lista de los recursos de referencia utilizados para asistir al comité puede encontrarse en: www.chemwatch.net

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de lacomunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación deriesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en ellugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar porreferencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de lafrecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieríadebe ser considerada.

Definiciones y Abreviaciones

Este documento esta protegido por derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propósito de estudio privado, investigación, revisión o critica, como lo permitido bajo el Acta de Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida por cualquier procedimiento sin el permiso escrito de CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700